ACTA DE CONFORMIDAD DE RETIRO DEL VEHÍCULO N° 052/2020

En la ciudad de VILLA ELISA, dpto.. Central, en fecha 12 de Agosto del 2020 , siendo las 15:00 Horas, se procede a la verificación del móvil marca ISUZU D-MAX chapa BHP 398 , del **Taller Rio de la Plata S.A .**, según Contrato MINNA N° 06 ./2020. Por la misma se procede a retirar el vehículo individualizado más arriba, una vez probado y aceptado dichos trabajos de **reparación** _, según nota de presupuesto N° 407/20, se retira con conformidad.----
---

Luis Martínez
Jefe Dpto. de Transporte
M.I.N.N.A.

Firma y Aclaración
Encargado Taller
RIO de la PLATA S.A

Rio de la Plata S.A
Servicios Mecánicos
Chapa & Pintura
(021) 941 050 / (0972) 247 774
Villa Elisa