ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00750

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas - Facultad de Ciencias Médicas - UNA
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. López e/ Cnel. Cazal. TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización.
SERVICIO SOLICITADO POR: CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a Vapor MARCA: SAKURA II
MODELO: AMS BOPE SERIE Nº: 07099932

FECHA DEL SERVICIO: 25, 01, 2021

TIPO DE MANTENIMIENTO

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE: 1 - Limpieza exterior del equipo y de sala de máquinas (Item: 1); Limpieza de cámara de esterilización (Item 6); Limpieza de línea hidráulica, línea de vacío, línea de vapor, limpieza de calderín; mantenimiento de bomba de vacío, bomba de agua (Items: 2, 3, 4, 5, 7, 8) Limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de agua, de vapor, de secado; limpieza y verificación de válvula de seguridad (Items: 9, 10, 11, 12) Asignación de personal calificado en el servicio.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma: MS. Cesar Yegros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Aclaración: Ing. Luis Díaz Olmedo Electromedicina	Aclaración:
Fecha: 25 ENE 21	Fecha:

Habilitación Nº 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00665

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA
TELEFONO:
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel. Cazal.
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización
CARGO:
SERVICIO SOLICITADO POR:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor
MARCA: SAKURA II
MODELO: AMS BOXE
SERIE Nº: 07099930
FECHA DEL SERVICIO: 25, 01, 2021

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
PREVENTIVO POR CONTRATO ☐
CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE: 2 - Limpieza exterior del equipo y de la sala de maquinas (Item 1); Limpieza de cámara de esterilización (Item 6), limpieza de línea hidráulica, línea de vacío, línea de vapor, limpieza de caldera y mantenimiento de bomba de vacío, bomba de agua (Items: 2, 3, 4, 5, 7, 8) Limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de agua, de vapor, de secado; limpieza y verificación de válvula de seguridad (Item: 9, 10, 11, 12) Asignación de personal calificado al servicio (Item 13)

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos
Firma:
Aclaración:
Fecha: 25-ENE-21

Responsable del Servicio/Departamento
Firma:
Aclaración: M.S. César Vegros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C.
Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00667

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas - UNA
DIRECCIÓN: Avda Mcal Lopez e/ Ciud. Cazal. TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización
CARGO:
SERVICIO SOLICITADO POR:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor MARCA: SERCOM.
MODELO: IHM SERIE Nº:

FECHA DEL SERVICIO: 25 / 01 / 2021

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE 3 - Limpieza exterior del equipo y desalojo de materiales (Item: 1); limpieza de caldera y cámara de esterilización (Item 6); limpieza de línea hidraulica, línea de vacío, línea de vapor, limpieza de caldera; mantenimiento de bomba de agua, bomba de vacío (Items: 2, 3, 4, 5, 7, 8) Limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de agua y de vapor, de sobre; limpieza y verificación de válvula de seguridad. (Item 9, 10, 11, 12). Asegurar el personal calificado en el servicio (Item 13)

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos
Firma:
Aclaración:
Fecha: 25 ENE - 2021

Responsable del Servicio/Departamento
Firma:
Aclaración: Ms. César Yegros
Fecha:
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-