	FORMULARIO CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS	Código: FL_DAF_05 Revisión: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

Nº50/2020

EMPRESA ADJUDICADA TALLER: SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	**N° ORDEN DE SERVICIO: 172**
EXP. D.A.F. N°: 20000037539-F	**NOTA N°: COIA N° 152/2020**
FECHA: 24 ABR. 2020	**MOVIL Nº: 58 CHAPA Nº BLO 914**
MARCA : ISUZU DMAX	**DEPENDENCIA: COORDINACION OPERATIVA DE INVESTIGACION ADUANERA**

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

REPARACION DE MOTOR, REPARACION DE INTERIOR DE CABINA

OBSERVACION:
Se deja constancia de que cada uno de los trabajos descriptos más arriba fue efectivamente realizados, que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones.

CONFORMIDAD :

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero RUC: 1051482-1 Telefax: 021 55 826 / 0981 544 254

FIRMA Y ACLARACION TALLER

Lic. Juan V. Caballero, Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas

FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE

Andres Giorello Taller - DNA

FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC.

SAMUEL BRITOS Asistente Administrativo Coordinación Operativa de Investigación Aduanera

FIRMA Y ACLARACION RECEPCION FINAL