ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00642

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas - Facultad de Ciencias Médicas-UNA
TELEFONO:
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal - S.L.
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION
CARGO:
SERVICIO SOLICITADO POR:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: AUTOCLAVE A VAPOR
MARCA: SOLVIRA
MODELO: A III S - BOPE
SERIE Nº: 07099932

FECHA DEL SERVICIO: 06, 07, 2021

TIPO DE MANTENIMIENTO

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE 1, Item 1,6 limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; limpieza de cámara de esterilización. Item 2,3,4,5,7,8 limpieza de linea hidraulica, limpieza de linea de vapor, limpieza de linea de vacio; limpieza de caldera; mantenimiento de bomba de vacio, mantenimiento de bomba de agua. Item 9,10,11,12 limpieza, ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vapor, limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de entrada de agua. limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de secado. limpieza y prueba de valvula de seguridad. Item 13 asignacion de personal tecnico calificado

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:		Firma:	
Aclaración:		Aclaración:	Osmar Arana Coordinador de Electromedicina
Fecha:	06-julio-21	Fecha:	3.976.783

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00643

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - Hospital de Clínicas
TELEFONO:
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal S.L.
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION
CARGO:
SERVICIO SOLICITADO POR:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a Vapor
MARCA: SAKURA
MODELO: AMS - BOPE
SERIE Nº: 07099930

FECHA DEL SERVICIO: 06 , 07 , 21

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE 2; Item 1,6 Limpieza Exterior del equipo y soldadura químicas; Limpieza de cámara de esterilización. Item 2,3,4,5,7,8 Limpieza de línea hidráulica; Limpieza de línea de vacío; Limpieza de línea de vapor; Limpieza de caldera; mantenimiento de bomba de agua, mantenimiento de bomba de vacío; Item 9,10,11,12 Limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de entrada de agua; Limpieza, ajuste y Calibración de válvula motorizada de vapor; Limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de secado; Limpieza y prueba de válvula de seguridad. Item 13 asignación de personal técnico calificado

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Ing. Luis Alberto Díaz Olmedo Ingeniero Pol. MSP y BS 07	Aclaración: Osmar Arano Coordinador de Electromedicina 3.976.783
Fecha: 06-febro-21	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00644

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas - Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez e/ Cnel. Cazal S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION.	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: AUTOCLAVE A VAPOR	MARCA: SERCOM
MODELO: THM.	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 06 / 07 / 21

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote 3, Item 1,6 limpieza externa del equipo y sala de maquinas, limpieza de camara de esterilización. Item 2,3,4,5,7,8 limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vacio, limpieza de linea de vapor; limpieza de caldera, mantenimiento de bomba de vacio, mantenimiento de bomba de agua. Item 9,10,11,12 limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua; limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de vacio; limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de secado; limpieza y prueba de valvula de seguridad. Item 13 asignación de personal calificado.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración: Osmar Araujo Coordinador de Electromedicina 3.976.783
Fecha: 06-JULIO-21	Fecha:

Habilitación Nº 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-