INFORME DE I

ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV
Telf.:673 335 / 675 0
Info@ivesurparaguay.co

Municipalidad de Asunción

13975
0 | Orden 1
Inspección 08/07/2021

A. IDE

Línea: 5		Marca	CHE
Tipo	0300	Modelo	TRA
Matrícula actual	HFT069	Nº Bastidor	9BC
Año Fabricación:	2.018	Color	Gris

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	113
1.02	PLACAS DE MATRICULA	113
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	113
1.04	LIMPIAPARABRISAS	113
1.05	LAVAPARABRISAS	113
1.06	GUARDABARROS	113
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	113
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	113
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	113
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	113
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	113
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2	CAJA DE CARGA	113
2	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	113
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	113
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	113
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	113
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	113
3.06	CAJA DE ITINERARIO	113
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	113
3.08	PASARRUEDAS	113
3.09	BAÑOS	113
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	113
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	113
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	113
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	113
3.14	EXTINTORES	113

	UNIDAD
3.15	PARASOL
3.16	DESEMPA
3.17	ESPEJOS
3.18	PORTAEI
3.19	LITERA
3.20	HERRAM
3.21	BOTIQUI
4	
4.01	LUCES B
4.02	LUCES A
4.03	LUCES D
4.04	LUCES D
4.05	LUCES D
4.06	LUCES D
4.07	LUCES D
4.08	LUCES D
4.09	LUCES D
4.10	LUCES D
4.11	ILUMINA
4.12	TRIÁNGU
5	
5.01	FRENO
5.02	FRENO
5.03	CIRCUIT
5.04	F.DE DI
5.05	FRENO

ivesur Paraguay

IVESUR PARAGUAY
Inspección Técnica Vehicular
R.U.C.: 80023482-0
Salvador Bogado esq. José Pappalardo
Asunción Paraguay
Teléfono: 673335 / 675170
www.ivesurparaguay.com

ALBARAN DE VENTA
Número: 350822
Fecha: 08/07/2021

Cliente:
R.U.C. / C.I.
CONGRESO DE LA NACION
AV. REPUBLICA Y 14 DE MAYO
ASUNCION
CAPITAL

Detalle: Inspección General -
Placa HFT069
Total 278.222 Gs

Forma de Pago:
Linea: 5
Cod. Cuenta: 239

GRACIAS POR SU VISITA
Original: Cliente -

MIENTO DE INSPECCIÓN

ECCIÓN	Inspector
DIRECCIÓN	
E DIRECCIÓN, HUELGO	113
	113
	113
Y ARTICULACIONES	113
	113
DIRECCIÓN	113
E Y SUSPENSIONES	
AZOS DE SUJECIÓN	113
OS DE SUJECIÓN	113
	113
SOPORTES	113
Y ESTABILIZADORAS	113
IÓN NEUMÁTICA	113
	113
IONES Y ESTADO	113
	113
, MOTOR Y TRANSMISIÓN	
JAC. - TRANS. DE FUERZA	113
APON Y CONEXIONES	113
ENCIADOR	113
	113
NANTES	113
RICA Y BATERIA	113
ROS INSTRUMENTOS	
COMETRO	113
	113
	113
RES	113

C. IDENT

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN
4890	15802106	6404006

LUXÓMETRO
37

D. MEDICIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.44	CO (%)	
Freno de Servicio	Fi. (KN) 5.44/3.50		
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 3.91	Fd. (KN) 3.79	Des. (%) 0.00
Suspensiones (%) 65/67/60/50	Alineación (m/km) 1		
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/ 2.00	Altas I/D (Klx) 0.00/ 3.00	Inclinación Izq /Der. /

(dB) ---
1.00 | Efic. (%) 75.06
Efic. (%) 33.49
Peso: (Kg) 2344
Intensidad total (Klx) 7.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

NIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	ING. ESTEBAN SERAFINI Director Técnico Adjunto	
NO CONFORME		V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)	

INSPECCION ivesur CONFORME TECNICA

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO