INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV.CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalardo, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea	2	Marca	CHEVROLET	Nº	8147
Tipo	0300	Modelo	BLAZER	Clase	0 — Orden 1
Matrícula actual	EAG663	Nº Bastidor	9BG116HP0BC477045	Fecha de Inspección	21/05/2019
Año Fabricación	2.011	Color	Negro		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	117
1.02	NUMERO DE MOTOR	117
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	117
1.04	DATOS DE FABRICACION	117
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	117
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	117
2.02	DE POSICION Y PATENTE	117
2.03	DE FRENADO	117
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	117
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	117
2.08	DE TABLERO	117
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	117
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	117
3.02	BARRAS DE DIRECCION	117
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	117
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	117
3.05	CAJA DE DIRECCION	117
3.06	MANCHON	117
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	117
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	117
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	117
3.10	ALINEACION DERIVA	117
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC.	117
4.02	SERVOFRENOS	117
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	117
4.04	DE SERVICIO	117
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	117
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	117
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	117
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	117
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	117
5.03	ELASTICOS	117
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	117
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	117
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	117
6.02	TRANSMISION	117
6.03	OTROS	117
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	117
7.02	FIJACIONES	117
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	117
8.02	FALLAS VISIBLES	117
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	117
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	117
9.03	PARAGOLPES	117
9.04	PUERTAS	117
9.05	CAPOT Y BAUL	117
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	117
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	117
9.08	LIMPIAPARABRISAS	117
9.09	LAVAPARABRISAS	117
9.10	ESPEJOS	117
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	117
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	117
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	117
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	117
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	117
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	117
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	117
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	NA
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	117
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	117
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	117
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	117
10.07	OTROS	117
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	117
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	117

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1737	15602106	6504006	5203106	-------	16

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%) 0	CO2 (%) 13.85	HC (p.p.m.) 0	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 3.98/2.73		Fd. (KN) 3.62/2.66	Des. (%) 8.00/2.00	Efic. (%) 71.08
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.71		Fd. (KN) 2.49	Des. (%) 8.00	Efic. (%) 28.45
Suspensiones (%) 56/57/51/49		Alineación (m/km) -7/-9		Desaceleración (m/s2)	Peso (Kg) 1736
Luces	Bajas I/D (Klx)	Altas I/D (Klx)	Niebla I/D (Klx)	Intensidad total (Klx)	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION