GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU D-MAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: BGD203
CHASIS: MPATFS85HBH509182
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 12601

44

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 99 - LOTE Nº 3
		COMISARIA N°22 GUARANBARE
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.7 CABOS DE FRENOS DE MANO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
3	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
4	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
3	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	9.3 BOMBA DE AGUA
1	UNIDAD	9.4 VENTILADOR DE RADIADOR
3	UNIDAD	9.35 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	17.1 SENSOR DE MASA DE AIRE
1	UNIDAD	17.4 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Primero PS
Fiscalizador
Proveedores

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU D-MAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: BGD203
CHASIS: MPATFS85HBH509182
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 12601

45

2	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTRONICO
1	UNIDAD	17.12 SENSOR DE ACELERADOR 4JJ1
1	UNIDAD	17.14 RAIL DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	17.20 SENSOR DE PRESION COMMON RAIL
2	UNIDAD	17.31 ANILLO INYECTOR 4JJ1
1	UNIDAD	17.44 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
6	UNIDAD	17.45 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01