| Aduana Paraguay | FORMULARIO<br>CONFORMIDAD DE TRABAJOS EMBARCACION | Código: FL_DAF_05<br>Revisión: 00<br>Hoja: 1/1 |
|---|---|---|

## FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EMBARCACION

# Nº 03/2018

| | |
|---|---|
| EMPRESA ADJUDICADA: TRAKC-CAR | N° ORDEN DE SERVICIO: 596 |
| EXP. D.A.F. N°: 18000151215-A | NOTA N°: C.O.I.A 218/2018 |
| FECHA: 26 DIC. 2018 | EMBARCACION Nº: 05 |
| MARCA : YAMAHA – 100 HP | DEPENDENCIA : DETAVE |

**DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS**

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOTOR Y PARTE DEL CASCO DE LA EMBARCACION N° 05 CON MOTOR YAMAHA DE 100 HP.----------

LA EMBARCACION SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES.----------

**OBSERVACION:**

**Se deja constancia de que cada uno de los trabajos descriptos más arriba fue efectivamente realizados, que la embarcacion se encuentra en óptimas condiciones.**

**CONFORMIDAD :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRAKC - CAR<br>Servicios Integral<br>RUC: 6.505.103 - 3 | Lic. [illegible] V. Caballero, Jefe<br>[illegible] de Transporte<br>Departamento de Serv. Generales<br>Dirección Nacional de Aduanas | ALBERTO CHIUZANO<br>Mecánico<br>Departamento de Transporte - DNA | SAMUEL BRITOS<br>Asistente Administrativo<br>Coordinación Operativa de Investigación Aduanera |
| FIRMA Y ACLARACION<br>TALLER | FIRMA Y ACLARACION<br>ENC. DE TRANSPORTE | FIRMA Y ACLARACION<br>REC. TRABAJO MEC. | FIRMA Y ACLARACION<br>RECEPCION FINAL |

Escaneado con CamScanner