ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00836

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad. de Ciencias Médicos - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion.		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AMS BOGE	SERIE Nº:	07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 18, 03, 2022

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza parte exterior del equipo y sala de maquinas. Limpieza de cámara interior; Limpieza de linea hidraulica; Limpieza de linea de vacio; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de caldera; Mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua. Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor. Limpieza,

REPUESTOS UTILIZADOS: ajuste y calibración de valvula motorizada desgasado Limpieza y verificacion de valvula de seguridad, Asignación de un personal técnico calificado para los trabajos técnicos

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 18-03-2022	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00837

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Medicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez y Cnel. Cazal. S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	IHM
MODELO:		SERIE Nº:	125451

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 18, 03, 2022

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA: _____

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: _____

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza del exterior del equipo y sala de maquinas. Limpieza de camara interior, limpieza de linea hidraulica, limpieza de linea de aire, limpieza de linea de vapor, limpieza de caldera, mantenimiento de bomba de aire, mantenimiento de bomba de agua, limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua, limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor. Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado, limpieza y verificacion de valvula de seguridad. Designacion de un personal tecnico calificado para los trabajos tecnicos

REPUESTOS UTILIZADOS: _____

Observación: _____

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 18-03-2022	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00838

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez y Cnel. Cazal.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	A 111 S - BOGE	SERIE Nº:	99096494

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 18 / 03 / 2022

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☐
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general exterior del equipo y sala de maquinas, limpieza de cámara interior, limpieza de linea hidraulica, limpieza de linea drain, limpieza de linea de vapor, limpieza de caldera, mantenimiento de bomba de vacio, mantenimiento de bomba de agua, limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua, limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor.

REPUESTOS UTILIZADOS: limpieza ajuste y calibracion de valvula moto. Rueda de Secado, limpieza y verificacion de valvula de seguridad, Asistencia de un personal tecnico calificado para los trabajos

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 18-03-2022	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00839

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas – UNA.		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez y Cnel. Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	ESTERILIZACIÓN		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AIIIS B09E	SERIE Nº:	07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 18/03/2022

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general exterior del equipo y Sala de maquinas. Limpieza de cámara interior; limpieza de cinta transportadora; limpieza de linea de vacio; limpieza de linea de vapor; limpieza de caldera; mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua. Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor.

REPUESTOS UTILIZADOS: Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada desecado; Limpieza y verificación de valvula de seguridad. Asignación de un personal técnico calificado para las Valoraciones Técnicas

Observación:

Responsable de los trabajos tecnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 18-03-2022	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-