INFORME DE

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV
Telf.:673 335 / 675
info@ivesurparaguay.c

Municipalidad de Asunción

A. IDI

Línea: 2		Marca	ISU
Tipo	0300	Modelo	TFS
Matrícula actual	BGO421	Nº Bastidor	MP
Año Fabricación:	2.011	Color	Ne

15346
0 | Orden 1
e Inspección 19/07/2021

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	6
1.02	PLACAS DE MATRICULA	6
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	6
1.04	LIMPIAPARABRISAS	6
1.05	LAVAPARABRISAS	6
1.06	GUARDABARROS	6
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	6
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	6
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	6
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	6
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	6
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.[illegible]	CAJA DE CARGA	6
[illegible]	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	6
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	6
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	6
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	6
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	6
3.06	CAJA DE ITINERARIO	6
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	6
3.08	PASARRUEDAS	6
3.09	BAÑOS	6
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	6
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	6
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	6
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	6
3.14	EXTINTORES	6

	UNIDAI
3.15	PARABO
3.16	DEBEMP
3.17	ESPEJOI
3.18	PORTAE
3.19	LITERA
3.20	HERRAM
3.21	BOTIQUI
4	
4.01	LUCES B
4.02	LUCES A
4.03	LUCES D
4.04	LUCES D
4.05	LUCES D
4.06	LUCES D
4.07	LUCES D
4.08	LUCES D
4.09	LUCES D
4.10	LUCES D
4.11	ILUMINA
4.12	TRIÁNGU
5	
5.01	FRENO D
5.02	FRENO D
5.03	CIRCUIT
5.04	F.DE DIS
5.05	FRENO F

	Inspector
MIENTO DE INSPECCIÓN	
ECCIÓN	
DIRECCIÓN	
DE DIRECCIÓN, HUELGO	6
	6
	6
Y ARTICULACIONES	6
	6
E DIRECCIÓN	6
E Y SUSPENSIONES	
AZOS DE SUJECIÓN	6
OS DE SUJECIÓN	6
	6
SOPORTES	6
Y ESTABILIZADORAS	6
SIÓN NEUMÁTICA	6
	6
SIONES Y ESTADO	6
	6
, MOTOR Y TRANSMISIÓN	
UAC. - TRANS. DE FUERZA	6
APON Y CONEXIONES	6
ENCIADOR	6
	6
INANTES	6
RICA Y BATERIA	6
ROS INSTRUMENTOS	
COMETRO	6
	6
	6
RES	6

C. IDENTI

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	LUXÓMETRO
4918	15602106	6504006	16

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.21	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) —		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.74/3.63		Fd. (KN) 3.86/3.50		Des. (%) 18.00/3.00	Efic. (%) 77.54	
[illegible]o de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.82		Fd. (KN) 1.25		Des. (%) 31.00	Efic. (%) 15.13	
[illegible]pensiones (%) 69/78/62/70		Alineación (m/km) -3/-3				Peso: (Kg) 2068	
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Altas I/D (Klx) 1.00/ 0.00	Inclinación Izq /Der. /		Intensidad total (Klx) 1.00		

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur CONFORME TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	ING. ESTEBAN SERAFINI Director Técnico Adjunto
NO CONFORME		V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION **Línea:** **Coche:**
Ejes: 2 **Tipo Bus:** **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

Ivesur Paraguay

IVESUR PARAGUAY
Inspección Técnica Vehicular
R.U.C.: 80023482-0
Salvador Bogado esq. José Pappalardo
Asunción - Paraguay
Teléfono: 673335 / 675170
www.ivesurparaguay.com

ALBARAN DE VENTA
Número: 352046
Fecha: 19/07/2021

Cliente:
R.U.C. / C.I.
CONGRESO DE LA NACION
AV. REPUBLICA Y 14 DE MAYO
ASUNCION
CAPITAL

Detalle: Inspección General -
Placa BGO421
Total : 278.322 Gs.

Forma de Pago:
Linea: 3
Cod. Cuenta: 239
GRACIAS POR SU VISITA
Original: Cliente