Mantenimiento Preventivo

Mes: JUNIO Parte Nº: 82890

Cliente: CONGRESO NACIONAL- BIBLIOTECA
Dirección: 14 DE MAYO Y AVDA. REPUBLICA
Nº de equipo: 113508
Ruta: RUTA 7
Ref.: Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X			4
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			4
1.3	PULSADORES CABINA	X			4
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			4
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			4
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			5
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			5
2.1	PULSADORES PASILLO	X			5
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			5
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X		X	5
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X	X	X	5
3.12	SISTEMA DE RESCATE	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X	X	X	
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X		X	
4.7	OPERADOR DE PUERTA				4
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			4
4.9	GUIAS / RIELES		X	X	4
4.12	LIMPIEZA DE HUECO			X	4
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			4
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			5
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X	X	X	5
5.4	ROZADERAS INFERIORES	X	X	X	5
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X	X	X	5
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			5
5.9	LIMPIEZA DE PIT			X	5

Fecha: 03/06/19
Hora Traslado:
Hora Llegada:
Hora Salida:

Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
ING. SEBASTIAN ROMERO

CLIENTE		
Firma:	Acompañante:	El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
Nombre:	Técnico:	No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Mes: JUNIO

Parte Nº: 82889

Cliente: CONGRESO NACIONAL- BIBLIOTECA

Dirección: 14 DE MAYO Y AVDA. REPUBLICA

Nº de equipo: 113509

Ruta: RUTA 7

Ref.: Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X			4
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			4
1.3	PULSADORES CABINA	X			4
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			4
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			4
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			5
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			5
2.1	PULSADORES PASILLO	X			5
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			5
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X		X	5
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X	X	X	5
3.12	SISTEMA DE RESCATE	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X	X	X	
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X		X	
4.7	OPERADOR DE PUERTA				4
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			4
4.9	GUIAS / RIELES		X	X	
4.12	LIMPIEZA DE HUECO			X	
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X	X	X	
5.4	ROZADERAS INFERIORES	X	X	X	
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X	X	X	
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT			X	

Fecha: 03/06/19

Hora Traslado: .

Hora Llegada: .

Hora Salida: .

Dirección de Mantenimiento
Edificio Cámara de Diputados
ING. SEBASTIAN ROMERO.

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante:

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103