GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO: FOTON TUNLAND
MOVIL: -
FECHA: 31/07/19
CHAPA: EAJ 331
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 7312

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
2	UNIDAD	1466 ACEITE 40 PARA MOTOR
1	UNIDAD	1467 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	1468 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	1469 FILTRO DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	1470 MANO DE OBRA P/ HORA
2	UNIDAD	1553 RULEMAN MASA INTERIOR DELANTERO
2	UNIDAD	1554 RULEMAN MASA EXTERIOR DELANTERO
2	UNIDAD	1555 RETEN DE MASA DELANTERO
4	UNIDAD	1588 FIBRA DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	1589 RECTIF. TAMBOR DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	1583 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1584 RECTIFICAR DISCOS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1596 MANO DE OBRA P/HORA

.....
GILCOPAR S.R.L.

Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:...EDGAR TORALES
Director de Transporte
RECIBÍ CONFORME

JUSTICIA ELECTORAL
Dirección de Transporte

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com