COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
División de Control Interno

...

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas y treinta minutos, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú - Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la **FP CP Cynthia Elizabeth Diarte Díaz**, Control Interno del COMFAER, **SOM AVC Milciades Recalde**, Jefe de División de Suministro y Almacén y el **Sr. Arturo Méndez**, en representación de la empresa **"ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ"** en el mismo hace vista de la recepción de los bienes el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el **F.P. Juan Ramón Riquelme,** se procede a la recepción de mantenimiento y reparaciones menores de instalaciones, del Contrato ***N° 103/2019*** de la F.A.P. y la **Orden de Compra y/o Servicio *N° 123/315*** y el Certificado de obra N°. 1, según se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
01	Unidad	Remodelación del Bloque B, según especificaciones técnicas del Contrato N° 103/2019

En prueba de conformidad con la recepción de mantenimiento y reparaciones menores de instalaciones, siendo las once horas y cincuenta minutos, se labra el presente acta, firmando al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

Cynthia E. Diarte Díaz
Control Interno COMFAER

Milciades Recalde
SOM AVC- Jefe Div. Sum.y Alm.

Sr. Aturo Méndez
"ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ"

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1398523