	FORMULARIO CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS	Código: FL_DAF_05 Revisión: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

Nº91/2019

EMPRESA ADJUDICADA: DIOVER S.A	**N° ORDEN DE SERVICIO: 579**
EXP. D.A.F. N°: 19000123534-E	**NOTA N°: COIA 199/2019**
FECHA: 21 OCT. 2019	**MOVIL Nº: 71 CHAPA Nº EAH 416**
MARCA: ISUZU	**DEPENDENCIA: COORDINACION OPERATIVA DE INVESTIGACION ADUANERA**
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS	
MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FRENOS, REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL, REPARACION DE EMBRAGUE Y SUSPENSION TRASERA	
OBSERVACION: **Se deja constancia de que cada uno de los trabajos descriptos más arriba fue efectivamente realizados, que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones.**	
CONFORMIDAD :	

Lic. Juan V. Caballero, Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	**ALBERTO CHIUZANO** **Mecánico** **Departamento de Transporte - DNA**		SAMUEL BRITOS Asistente Administrativo Coordinación Operativa de Investigación Aduanera
FIRMA Y ACLARACION TALLER	FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE	FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC	FIRMA Y ACLARACION RECEPCION FINAL