COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
División de Control Interno

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, siendo las diez horas, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú - Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la **FP CP Cynthia Elizabeth Diarte Díaz**, Control Interno del COMFAER, **SOM AVC Milciades Recalde**, Jefe de División de Suministro y Almacén y el **Sr. Rodolfo Villalba**, en representación de la empresa **"RV SERVICE"** en el mismo hace vista de la recepción de los bienes el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el **SA Téc. Derlis Martínez,** se procede a la recepción de mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina, conforme al Contrato ***N° 08/2021*** de la F.A.P. y la **Orden de Compra y/o Servicio *N° 066/310*** y el Informe Técnico Nº. 050/2021, según se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
01	Unidad	Mantenimiento y reparación de impresora HP LASSERJET Rot. 3124 ubicado en el Cuartel General conforme descripciones en la ORDEN DE COMPRA/SERVICIO 066/310
01	Unidad	Mantenimiento y reparación de impresora HP LASSERJET 2015 DN Rot. 1781 ubicado en el Departamento de Contabilidad conforme descripciones en la ORDEN DE COMPRA/SERVICIO 066/310
01	Unidad	Mantenimiento y reparación de impresora HP LASSERJET PRO MFP127 FN Rot. 3119 ubicado en el Departamento de Personal A-1 conforme descripciones en la ORDEN DE COMPRA/SERVICIO 066/310
01	Unidad	Mantenimiento y reparación de impresora HP LASSERJET P1606 DN Rot. 2730 ubicado en el Departamento Unidad Administrativa COMFAER conforme descripciones en la ORDEN DE COMPRA/SERVICIO 066/310
01	Unidad	Mantenimiento y reparación de impresora HP LASSERJET NP 2015 DN Rot. 2266 ubicado en la Ayudantia General conforme descripciones en la ORDEN DE COMPRA/SERVICIO 066/310

En prueba de conformidad con la recepción de mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina, siendo las doce horas y diez minutos, se labra el presente acta, firmando al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

Cynthia E. Diarte Díaz
Control Interno COMFAER

Milciades Recalde
SOM AVC Jefe Div. Sum.y Alm.

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 1
Sr. Rodolfo Villalba
RV SERVICE