INFORME DE CUMPLIMIENTO

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en las oficinas del BNF Casa Matriz, a los 27 días del mes de agosto de 2021, los responsables de la verificación del trabajo, dependientes de la División Gabinete de Obras – Gerencia Departamental de Administración, dejan constancia de la recepción de materiales a ser utilizados en trabajos en dependencias varias en Casa Matriz según detalle:

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
10	Enduido acrílico Exterior
10	Pintura Látex Profesional Color Blanco 100% acrílico
6	Pintura Látex Profesional Color Cerámico
6	Pintura Sintética Profesional Exterior Color Gris Espacial
4	Pintura Aislante Acrílica
1	Herbicida
4	Enduido acrílico Interior

Los mismos fueron proveídos por la firma FERRETERÍA PERGAL de José Pereira Cárdena con CONTRATO ABIERTO BNF-P Nº 533/2021, adjudicada por Resolución del Directorio Nº 7 Acta 48 de fecha 22 de Junio de 2021, cuyos detalles y cantidades constan en la Remisión Nº 7584.-------

Se hace constar que en el mencionado acto fueron recibidos y verificados los bienes por los responsables de la verificación de dicho trabajo, en la cantidad y de acuerdo a las especificaciones de la carta oferta. ----------

No teniendo nada más que agregar se da por terminado este acto, firmando al pie del documento en prueba de conformidad. ----------

VÍCTOR RAÚL DÍAZ R.
Encargado de Sección
Mantenimiento de Obras
División Gabinete de Obras

Patricia M. [illegible]ndia F.
Jefe de Obras
Div. [illegible]
Gerencia [illegible]ción