COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
División de Control Interno

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los veintiún días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno, siendo las once horas, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú - Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la **FP CP Cynthia Elizabeth Diarte Díaz,** Control Interno del COMFAER, **SOM AVC Milciades Recalde**, Jefe de División de Suministro y Almacén y el **Sr. Rodolfo Villalba,** en representación de la empresa **"RV SERVICE"** en el mismo hace vista de la recepción de los bienes el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el **SA Téc. Derlis Martínez,** se procede a la recepción de mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina, conforme al Contrato ***N° 08/2021*** de la F.A.P. y la **Orden de Compra y/o Servicio *N° 020/414*** y el Informe Técnico N°. 007/2021, según se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
01	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON IR 1024, Rot. 2727. Ubicado en la Dirección del Centro Financiero - Cambio de cilindro fotoconductor - Cambio de rodillo de presión
01	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON IR 1024, Rot. 2725. Ubicado en el Departamento de Operaciones A-3 - Cambio de módulo de copiado - Cambio de rodillo de arrastre
01	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Multifunción CANON IMAGE RUNNER 14351, Rot. 4601, ubicado en el Departamento de Contabilidad
01	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON IR 1024, Rot. 2726, ubicado en la Unidad Operativa de Contrataciones - Cambio de cilindro fotoconductor - Cambio de rodillo de presión

En prueba de conformidad con la recepción de mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina, siendo las trece horas y veinte minutos, se labra el presente acta, firmando al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

Cynthia E. Diarte Díaz
Control Interno COMFAER

Milciades Recalde
SOM AVC- Jefe Div. Sum.y Alm.

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

Sr. Rodolfo Villalba
RV SERVICE