INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com
Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	2	Marca	VOLKSWAGEN	Nº	14904
Tipo	0100	Modelo	GOL SEDAN	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	BED488	Nº Bastidor	9BWDB05U8AT147874	Fecha de Inspección	18/08/2020
Año Fabricación:	2.009	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN		Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	8
1.02	NÚMERO DE MOTOR	8
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	8
1.04	DATOS DE FABRICACION	8
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	NA
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	8
2.02	DE POSICION Y PATENTE	8
2.03	DE FRENADO	8
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	8
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	8
2.08	DE TABLERO	8
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	8
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	8
3.02	BARRAS DE DIRECCION	8
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	NA
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	8
3.05	CAJA DE DIRECCION	8
3.06	MANCHON	8
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	8
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	8
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	8
3.10	ALINEACION: DERIVA	8
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	8
4.02	SERVOFRENOS	8
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	8
4.04	DE SERVICIO	8
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	8
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	8
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	8
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	8
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	8
5.03	ELASTICOS	NA
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	8
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	8
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	8
6.02	TRANSMISION	8
6.03	OTROS	8
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	8
7.02	FIJACIONES	8
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	8
8.02	FALLAS VISIBLES	8
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	8
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	8
9.03	PARAGOLPES	8
9.04	PUERTAS	8
9.05	CAPOT Y BAUL	8
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	8
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	8
9.08	LIMPIAPARABRISAS	8
9.09	LAVAPARABRISAS	8
9.10	ESPEJOS	8
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	8
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	8
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	8
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	8
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	8
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	8
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	8
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	NA
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	8
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	8
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	8
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	8
10.07	OTROS	8
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	8
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	8

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1737	15602106	6504006	5203106	-------	16

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%) 0.3	CO2 (%)	HC (p.p.m.) 58	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 1.65/1.58		Fd. (KN) 2.05/1.52		Des. (%) 19.00/3.00	Efic. (%)	60.64
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.56		Fd. (KN) 1.36		Des. (%) 12.00	Efic. (%)	26.04
Suspensiones (%) 58/58/48/42		Alineación (m/km) 0/0		Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg)	1143
Luces	Bajas I/D (Klx) 1.00/ 1.00	Altas I/D (Klx) 1.00/ 0.00		Niebla I/D (Klx) 0.00/ 0.00		Intensidad total (Klx)	3.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur APROBADA

Organismo Nacional de Acreditación NP-ISO/IEC 17020:2013 OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

ING. SERGIO DINATALE
Director Técnico Adjunto

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

V.B. del Responsable Técnico (Firma y selio)

Titular/Propietario: MINISTERIO DEL INTERIOR **Linea:** **Coche:**
Ejes: 2 **Tipo Bus:** **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO