Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 04 de Diciembre de 2.023

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 207 302

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS (Presupuesto Adicional)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
1	Juego de Gomas de Cabina
4	Buje Cabina
4	Buje Amortiguador
1	Reparación de Elásticos
1	Agua Refrigerante
2	Foco Alta/Baja
4	Buje Elástico
4	Buje Elástico Tras.
2	Foco de Filamentos

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZAOS ***Fecha:*** 04/12/2023

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden:

Vehículo: MPATFS85JKT000750 ***Chapa:*** HFU 207 302 ***Kilometraje:*** 91.574

Modelo: D – MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Juego de Gomas de Cabina
•	Buje Cabina
•	Buje Amortiguador
•	Reparación de Elásticos
•	Agua Refrigerante
•	Foco Alta/Baja
•	Buje Elástico
•	Buje Elástico Tras.
•	Foco de Filamentos

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS 66 Castrol

Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 04 de Diciembre de 2.023

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 207 302

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
2	Precap de dirección
1	Mano de Obra
2	Bujes estabilizadores
1	Mano de Obra
2	Muñequin de dirección
1	Mano de Obra
3	Aceite de caja
1	Mano de Obra
2	Aceite reductora
1	Mano de Obra
5	Aceite diferencial
1	Mano de Obra
1	Correa Alternador
1	Mano de Obra
1	Correa de Aire Acondicionado
1	Mano de Obra

Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Dr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZAOS ***Fecha:*** 04/12/2023

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden:

Vehículo: MPATFS85JKT000750 ***Chapa:*** HFU 207 302 ***Kilometraje:*** 91.574

Modelo: D – MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Precap de dirección
•	Mano de Obra
•	Bujes estabilizadores
•	Mano de Obra
•	Muñequin de dirección
•	Mano de Obra
•	Aceite de caja
•	Mano de Obra
•	Aceite reductora
•	Mano de Obra
•	Aceite diferencial
•	Mano de Obra
•	Correa Alternador
•	Mano de Obra
•	Correa de Aire Acondicionado
•	Mano de Obra

Sr. Guillermo Borón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Sr. Guillermo Borón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS 66 Glasdin