GILCOPAR

41

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAH122
CHASIS: MPATFS85HCT104547
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 12240

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 ID 391120 - LOTE Nº 3 - ORDEN Nº 03
		SUB CONISARIA 09 POTRERITO 1° DE MARZO
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
6	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	8.2 PRECAP
2	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO
2	UNIDAD	8.4 MU?EQUIN
1	UNIDAD	9.3 BOMBA DE AGUA
1	UNIDAD	9.4 VENTILADOR DE RADIADOR
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

42

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH122
CHASIS:	MPATFS85HCT104547
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12240

1	UNIDAD	17.3 BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE
1	UNIDAD	17.4 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	17.8 SOLENOIDE ALIMENTADORA
1	UNIDAD	17.44 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	17.45 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal P.
Fiscalizador
Programa 2

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

49

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH005
CHASIS:	MPATFS85HCT105016
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12246

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 ID 391120 - LOTE Nº 3 - ORDEN Nº 05
		DIRECCION DE POLICIA DE PARAGUARI
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
4	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	18.35 GUIA DE VIDRIO PTA DEL

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

51

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH005
CHASIS:	MPATFS85HCT105016
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12245

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 ID 391120 - LOTE Nº 3 - ORDEN Nº 05
		DIRECCION DE POLICIA DE PARAGUARI
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
6	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

52

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH005
CHASIS:	MPATFS85HCT105016
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12245

1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
2	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2 1.0

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

53

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ580
CHASIS:	MPATFS85JFT007571
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12247

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 ID 391120 - LOTE Nº 3 - ORDEN Nº 04
		DIRECCION DE POLICIA DE PARAGUARI
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
4	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.5 CENTRO EL?STICO
1	UNIDAD	15.7 REPARACION DE ELASTICOS TRASEROS

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ580
CHASIS:	MPATFS85JFT007571
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12247

4	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	16.7 CRUCETAS DE CARDAN
1	UNIDAD	16.8 CENTRALIZADOR DE CARDAN
2	UNIDAD	16.16 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTRONICO

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01
ACLARACION:.....