INFORME DE INSPECCION TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com
Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	4	Marca	ISUZU	Nº	14799
Tipo	0300	Modelo	D-MAX	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	BHS357	Nº Bastidor	MPATF585HBH517465	Fecha de Inspección	13/08/2020
Año Fabricación:	2.010	Color	Gris		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN		Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	113
1.02	NÚMERO DE MOTOR	113
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	113
1.04	DATOS DE FABRICACION	113
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	113
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	113
2.02	DE POSICION Y PATENTE	113
2.03	DE FRENADO	113
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	113
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	113
2.08	DE TABLERO	113
[illegible]	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	113
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	113
3.02	BARRAS DE DIRECCION	113
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	113
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	113
3.05	CAJA DE DIRECCION	113
3.06	MANCHON	113
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	113
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	113
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	113
3.10	ALINEACION: DERIVA	113
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	113
4.02	SERVOFRENOS	113
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	113
4.04	DE SERVICIO	113
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	113
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	113
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	113
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	113
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	113
5.03	ELASTICOS	113
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	113
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	113
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	113
6.02	TRANSMISION	113
6.03	OTROS	113
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	113
7.02	FIJACIONES	113
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	113
8.02	FALLAS VISIBLES	113
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	113
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	113
9.03	PARAGOLPES	113
9.04	PUERTAS	113
9.05	CAPOT Y BAUL	113
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	113
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	113
9.08	LIMPIAPARABRISAS	113
9.09	LAVAPARABRISAS	113
9.10	ESPEJOS	113
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	113
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	113
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	113
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	113
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	113
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	113
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	NA
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	113
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	113
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	113
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	113
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	113
10.07	OTROS	113
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	113
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	113

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4890	15402106	6104006	5403106	---------	30

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.21	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 3.56/3.27		Fd. (KN) 3.86/3.27		Des. (%) 7.00/6.00	Efic. (%)	64.58
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.27		Fd. (KN) 1.10		Des. (%) 13.00	Efic. (%)	11.12
Suspensiones (%) 67/71/59/52		Alineación (m/km) -8/-8		Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg)	2172
Luces	Bajas I/D (Klx) 9.00/ 0.00	Altas I/D (Klx) 17.00/29.00		Niebla I/D (Klx) 0.00/ 8.00		Intensidad total (Klx)	63.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. SERGIO DINATALE
Director Técnico Adjunto

SECCION Ivesur APROBADA TECNICA

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: MINISTERIO DEL INTERIOR
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.. 80023482-0
www.ivesurparaguay.com
Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	3	Marca	CHEVROLET	Nº	14816
Tipo	0300	Modelo	S10	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	EAF277	Nº Bastidor	9BG138GF0AC439889	Fecha de Inspección	13/08/2020
Año Fabricación:	2.009	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN		Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	117
1.02	NÚMERO DE MOTOR	117
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	117
1.04	DATOS DE FABRICACION	117
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	117
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	117
2.02	DE POSICION Y PATENTE	117
2.03	DE FRENADO	117
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	117
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	117
	DE TABLERO	117
	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	117
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	117
3.02	BARRAS DE DIRECCION	117
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	117
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	117
3.05	CAJA DE DIRECCION	117
3.06	MANCHON	117
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	117
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	117
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	117
3.10	ALINEACION: DERIVA	117
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	117
4.02	SERVOFRENOS	117
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	117
4.04	DE SERVICIO	117
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	117
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	117
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	117
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	117
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	117
5.03	ELASTICOS	117
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	117
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	117
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	117
6.02	TRANSMISION	117
6.03	OTROS	117
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	117
7.02	FIJACIONES	117
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	117
8.02	FALLAS VISIBLES	117
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	117
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	117
9.03	PARAGOLPES	117
9.04	PUERTAS	117
9.05	CAPOT Y BAUL	117
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	117
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	117
9.08	LIMPIAPARABRISAS	117
9.09	LAVAPARABRISAS	117
9.10	ESPEJOS	117
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	117
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	117
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	117
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	117
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	117
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	117
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	117
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	NA
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	117
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	117
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	117
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	117
10.07	OTROS	117
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	117
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	117

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1566	15502106	6304006	5303106	--------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%) 0.25	CO2 (%)	HC (p.p.m.) 123	Ruidos (dB) ---	
...no de Servicio	Fi. (KN) 4.37/2.61		Fd. (KN) 3.48/2.09	Des. (%) 20.00/19.00		Efic. (%) 67.19
...no de Estacionamiento	Fi. (KN) 0.62		Fd. (KN) 1.46	Des. (%) 57.00		Efic. (%) 11.14
Suspensiones (%) 62/66/65/68		Alineación (m/km) 0/0		Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg) 1904
Luces	Bajas I/D (Klx) 15.00/ 7.00	Altas I/D (Klx) 17.00/ 7.00		Niebla I/D (Klx)	Intensidad total (Klx) 54.00	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

ING. HERMES IRRAZABAL
Director Tecnico

INSPECCION Ivesur TECNICA

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. SERGIO DINATALE
Director Técnico Adjunto

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: MINISTERIO DEL INTERIOR
Ejes: 2 **Tipo Bús:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	3	Marca	NISSAN	Nº	14823
Tipo	0300	Modelo	PATROL	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	EAD393	Nº Bastidor	JN1TCSY61Z0555912	Fecha de Inspección	13/08/2020
Año Fabricación:	2.005	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN		Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	123
1.02	NÚMERO DE MOTOR	123
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	123
1.04	DATOS DE FABRICACION	123
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	123
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	123
2.02	DE POSICION Y PATENTE	123
2.03	DE FRENADO	123
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	123
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	123
2.08	DE TABLERO	123
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
	OTROS	123
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	123
3.02	BARRAS DE DIRECCION	123
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	123
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	123
3.05	CAJA DE DIRECCION	123
3.06	MANCHON	123
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	123
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	123
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	123
3.10	ALINEACION: DERIVA	123
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	123
4.02	SERVOFRENOS	123
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	123
4.04	DE SERVICIO	123
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	123
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	123
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	123
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	123
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	123
5.03	ELASTICOS	123
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	123
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	123
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	123
6.02	TRANSMISION	123
6.03	OTROS	123
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	123
7.02	FIJACIONES	123
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	123
8.02	FALLAS VISIBLES	123
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	123
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	123
9.03	PARAGOLPES	123
9.04	PUERTAS	123
9.05	CAPOT Y BAUL	123
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	123
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	123
9.08	LIMPIAPARABRISAS	123
9.09	LAVAPARABRISAS	123
9.10	ESPEJOS	123
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	123
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	123
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	123
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	123
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	123
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	123
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	NA
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	123
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	123
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	123
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	123
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	123
10.07	OTROS	123
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	123
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	123

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4916	15502106	6304006	5303106	---------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.36	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.80/2.12		Fd. (KN) 4.51/2.33	Des. (%) 6.00/9.00		Efic. (%)	58.03
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 3.11		Fd. (KN) 3.11	Des. (%) 0.00		Efic. (%)	26.23
Suspensiones (%) 75/71/64/71		Alineación (m/km) 0/0		Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg)	2417
Luces	Bajas I/D (Klx)	Altas I/D (Klx)		Niebla I/D (Klx)	Intensidad total (Klx)		

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur APROBADA TÉCNICA

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. HERMES IRRAZABAL
Director Técnico
V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: MINISTERIO DEL INTERIOR
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com
Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	2	Marca	HYUNDAI	Nº	14775
Tipo	0100	Modelo	ACCENT	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	EAG279	Nº Bastidor	KMHCM41CABU543671	Fecha de Inspección	13/08/2020
Año Fabricación:	2.010	Color	Azul		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN		Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	8
1.02	NÚMERO DE MOTOR	8
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	8
1.04	DATOS DE FABRICACION	8
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	NA
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	8
2.02	DE POSICION Y PATENTE	8
2.03	DE FRENADO	8
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	8
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	8
2.08	DE TABLERO	8
[illegible]	PROYECTORES ADICIONALES	NA
[illegible]	OTROS	8
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	8
3.02	BARRAS DE DIRECCION	8
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	NA
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	8
3.05	CAJA DE DIRECCION	8
3.06	MANCHON	8
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	8
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	8
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	8
3.10	ALINEACION: DERIVA	8
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	8
4.02	SERVOFRENOS	8
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	8
4.04	DE SERVICIO	8
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	8
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	8
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	8
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	8
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	8
5.03	ELASTICOS	NA
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	8
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	8
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	8
6.02	TRANSMISION	8
6.03	OTROS	8
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	8
7.02	FIJACIONES	8
8	**NEUMÁTICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	8
8.02	FALLAS VISIBLES	8
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	8
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	8
9.03	PARAGOLPES	8
9.04	PUERTAS	8
9.05	CAPOT Y BAUL	8
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	8
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	8
9.08	LIMPIAPARABRISAS	8
9.09	LAVAPARABRISAS	8
9.10	ESPEJOS	8
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	8
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	8
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	8
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	8
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	8
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	8
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	8
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	NA
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	8
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	8
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	8
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	8
10.07	OTROS	8
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	8
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	8

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1737	15602106	6504006	5203106	--------	16

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%) 0.3	CO2 (%)	HC (p.p.m.) 58	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 2.54/0.68		Fd. (KN) 2.36/0.61		Des. (%) 7.00/9.00	Efic. (%)	52.02
[illegible]no de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.39		Fd. (KN) 0.13		Des. (%) 90.00	Efic. (%)	12.77
[illegible]spensiones (%) 67/73/55/44		Alineación (m/km) 0/3		Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg)	1213
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Altas I/D (Klx) 0.00/ 0.00		Niebla I/D (Klx)		Intensidad total (Klx)	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION ivesur APROBADA TECNICA

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

ING. SERGIO DINATALE
Director Técnico Adjunto

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: MINISTERIO DEL INTERIOR
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com
Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	3	Marca	CHEVROLET	Nº	14821
Tipo	0300	Modelo	BLAZER 2.4	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	EAG661	Nº Bastidor	9BG116HP0BC476370	Fecha de Inspección	13/08/2020
Año Fabricación:	2.011	Color	Plata		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN		Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	102
1.02	NÚMERO DE MOTOR	102
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	102
1.04	DATOS DE FABRICACION	102
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	102
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	102
2.02	DE POSICION Y PATENTE	102
2.03	DE FRENADO	102
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	102
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	102
2.08	DE TABLERO	102
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
	OTROS	102
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	102
3.02	BARRAS DE DIRECCION	102
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	102
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	102
3.05	CAJA DE DIRECCION	102
3.06	MANCHON	102
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	102
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	102
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	102
3.10	ALINEACION: DERIVA	102
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	102
4.02	SERVOFRENOS	102
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	102
4.04	DE SERVICIO	102
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	102
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	102
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	102
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	102
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	102
5.03	ELASTICOS	102
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	102
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	102
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	102
6.02	TRANSMISION	102
6.03	OTROS	102
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	102
7.02	FIJACIONES	102
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	102
8.02	FALLAS VISIBLES	102
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	102
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	102
9.03	PARAGOLPES	102
9.04	PUERTAS	102
9.05	CAPOT Y BAUL	102
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	102
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	102
9.08	LIMPIAPARABRISAS	102
9.09	LAVAPARABRISAS	102
9.10	ESPEJOS	102
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	102
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	102
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	102
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	102
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	102
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	102
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	102
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	NA
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	102
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	102
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	102
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	102
10.07	OTROS	102
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	102
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	102

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1566	15502106	6304006	5303106	--------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%) 0.8	CO2 (%)	HC (p.p.m.) 82	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 3.76/2.68		Fd. (KN) 3.39/3.06		Des. (%) 9.00/12.00	Efic. (%)	70.12
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.07		Fd. (KN) 2.26		Des. (%) 8.00	Efic. (%)	23.55
Suspensiones (%) 55/70/56/61		Alineación (m/km) 0/-0		Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg)	1874
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/ 4.00	Altas I/D (Klx) 7.00/ 0.00		Niebla I/D (Klx) 1.00/ 2.00		Intensidad total (Klx)	14.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

INSPECCION APROBADA TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. HERMES IRRAZABAL
V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: MINISTERIO DEL INTERIOR
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO