NIPON AUTOMOTORES SA
AHORA ES MÁS

MITSUBISHI MOTORS

**INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS**

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

**CHASIS:** 93XLNKB8TGC-F20305 **MODELO:** L200 TRITON **CHAPA:** EAJ 452

**KM:** 295.974 **FECHA:** 17/07/2025

---

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- 1 Carga de gas de aire acondicionado - Sistema de aire acondicionado - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015 - 2016 - 2017 - 2018
- 1 Cremallera - Tren Delantero - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015 - 2016 - 2017 - 2018
- 2 Fluido ATF - Tren Delantero - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015 - 2016 - 2017 - 2018
- 8 Mano de Obra - Tren Delantero - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015 - 2016 - 2017 - 2018
- 1 Caño de aire - Sistema de aire acondicionado - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015 - 2016 - 2017 - 2018

Dario Penayo
.....Dpto. Administrativo
Nipon Automotores S.A.

ADMINISTRACIÓN
NIPON AUTOMOTORES SA

Lic. Virginia Gómez
Encargada de Posvente
Nipon Automotores S.A
RUC: 80001897-7

Sr. Guillermo Bordon
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

NIPON AUTOMOTORES SA
AHORA ES MAS!

MITSUBISHI MOTORS

**INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS**

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

**CHASIS:** 93XLNKB8TGC-F20305 **MODELO:** L200 TRITON **CHAPA:** EAJ 452

**KM:** 295.974 **FECHA:** 17/07/2025

---

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- 1 REPARACION DE EVAPORADOR
- 1 SENSOR VELOCIMETRO

Lic. Virginia Gomez
Encargada de Posventa
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Darío Penayo
Dpto. Administrativo
Nipon Automotores S.A.

ADMINISTRACIÓN
NIPON AUTOMOTORES SA

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Aldides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

NIPON AUTOMOTORES SA
AHORA ES MAS

MITSUBISHI MOTORS

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 17 de julio del 2025

**PRESENTE**

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de **NIPON AUTOMOTORES S.A.**

El vehículo con las siguientes características:

| TIPO | MODELO | CHAPA | MOVIL |
|---|---|---|---|
| CAMIONETA | L200 TRITON | EAJ452 | 272 |

Por los siguientes trabajos realizados:

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 1 | Carga de gas de aire acondicionado - Sistema de aire acondicionado - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| 1 | Cremallera - Tren Delantero - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| 2 | Fluido ATF - Tren Delantero - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| 8 | Mano de Obra - Tren Delantero - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| 1 | Caño de aire - Sistema de aire acondicionado - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Darío Penayo
Dpto. Administrativo
Nipon Automotores S.A.

Lic. Virginia Gómez
Encargada de Posventa
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

SENACSA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PARQUE AUTOMOTOR
DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

NIPON AUTOMOTORES SA
AHORA ES MAS
MITSUBISHI MOTORS

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 17 de julio del 2025

**PRESENTE**

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de **NIPON AUTOMOTORES S.A.**

El vehículo con las siguientes características:

| TIPO | MODELO | CHAPA | MOVIL |
|---|---|---|---|
| CAMIONETA | L200 TRITON | EAJ452 | 272 |

Por los siguientes trabajos realizados:

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 1 | REPARACION DE EVAPORADOR |
| 1 | SENSOR VELOCIMETRO |

SENACSA

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Virginia Gómez
Encargada de Posventa
Nipon Automotores S.A
RUC: 80001887-7

Dario Penayo
Dpto. Administrativo
Nipon Automotores S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor