SENACSA

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4435

Informe de Recepción

Proveedor: INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI **Fecha:** 08/11/24

Orden provision/trabajo: 01

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1705	Desmontaje y montaje del cristal templad	Mantenimiento	Unidad	1,0000	180000	180000
2	1706	Mantenimiento y reparacion de puertas y	Mantenimiento	Metros Cuadr	2,1500	705000	1515750

Total General: 1695750

Observación:

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 08/11/24

Recibido Por: SR. JULIO BERNAL

Fecha: 08/11/24

INTERPRO
Soluciones Integrales
de Juan Carlos Zuccolillo Galli

RUC: 3187001-5
GUIRNALDA 1850 - LAMBARE
Tel. 0971 385 000
www.interpro.com.py
ventas@interpro.com.py

INFORME TECNICO

NUMERO 010810
FECHA 08/11/2024
R.U.C. 80000215-6
NOMBRE SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL - SENACSA
AVDA. CIENCIAS VETERINARIAS

REF: DIRECCION FINANCIERA
ORDEN DE SERVICIO Nº:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION
1	1,00	Desmonte y montaje del Cristal templado
2	2,15	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas - MATERIALES NECESARIOS PARA LAS PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS - Provisión de Cristal de 8 mm. Color bronce o gris

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

RODRIGO SANCHEZ
(0991) 385 000