MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PARAGUAY | PARAGUÁI MITÃ, MITÃKUÑA HA MITÃRUSU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME TÉCNICO DE RECEPCIÓN Nº 03/2023

En la ciudad de Asunción a los **30** del mes de **NOVIEMBRE** de año **2023**
se realiza la verificación del móvil marca **NISSAN** modelo **FRONTIER**
con chapa **HFR 066** el cual fue remitido al Taller GILCOPAR S.R.L. para los servicios
de mantenimiento y/o reparaciones varias conforme con el Contrato MINNA Nº 18/2023
según Ordenes de Servicios Nº **1862 - 1863 - 1864**

Doy constancia de que todo lo detallado en la/s Ordenes de Servicio fueron realizados y sustituidos los repuestos detallados.

OBSERVACIONES:

Se verifica que los trabajos realizados se encuentran en optimas condiciones.---

Es mi informe.

MIGUEL SAMANIEGO
Técnico mecánico
Dpto. de Transporte

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 30 NOVIEMBRE 2023 **O.T.:** 2157592

Por medio de la presente, se hace entrega del siguiente vehículo:

MARCA: NISSAN

MODELO: FRONTIER

MOVIL Nº: -

CHAPA Nº: HFR066

CHASIS: 3N6CD33B2ZK401150

PROPIETARIO: MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

KILOMETRAJE: 315601

COMBUSTIBLE:



CONTRATO: 18/2023

El mismo se encuentra en buenas condiciones, debidamente reparado y con todos sus accesorios.
Los trabajos realizados coinciden fehacientemiente con la descripción realizada en la Orden de Trabajo o Servicio emitida por el Cliente.
Dando fe de lo mencionado y en prueba de conformidad, se procede a la firma al pie del Acta en dos copias originales.

Obs. :

FIRMA:

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80089240-6

ACLARACION: OSCAR MANUEL RODRIGUEZ GARCETE

Roberto Aquino
Jefe
Departamento de Transp
MINNA
30/11/23

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com