ACTA DE RECEPCIÓN Nº 35/2.019

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 29 días del mes de noviembre de 2.019 en el local de la Procuraduría General de la República, sito en la calle Avenida Mariscal López Nº 2311 c/Venezuela, se procede a formalizar el acto de recepción de servicio de mantenimiento y reparación del Transformador de 112,5 Kva, de la marca TRAFOSUR según orden de compra y/o servicio Nº 63/2019 de fecha 21 de noviembre de 2019, conforme a factura crédito Nº 001-001-0009681, proveniente de la firma **Trafosur S.A.**, cuya característica se detalla a continuación:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR 112,5 KVA

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR					**2.042.000**
1.3	Desencubado de transformador, limpieza general de los componentes internos, verificacion de parte activa, ajuste general de partes internas.	TRAFOSUR	TRANSF. 112,5 KVA PEDESTAL	1	525.000	525.000
1.4	Tratamiento integral el aceite con termo vacío para eliminar humedad y gases contaminantes.			1	407.000	407.000
1.5	Filtrado del aceite para eliminar partículas en Suspensión.			1	355.000	355.000
1.6	Pintura de dos capas de esmalte sintético de cuba			1	395.000	395.000
1.11	Materiales menores y Mano de Obra Especializada			1	360.000	360.000

Se verifica lo detallado más arriba, estando en conformidad la Lic. Laura Paredes en representación de la Procuraduría General de la República y el Sr. Eldmar Sbardeloto en representación de la firma **Trafosur S.A**, por lo que se da por finalizado el presente acto.

Eldmar Sbardeloto
TRAFOSUR

LIC. LAURA B. PAREDES MONZÓN
Directora de Servicios Generales
Procuraduría General de la República