CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicer
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

13

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: ACTIVIDAD 06 FORMACION Y CAPACITACION DE OFICIALES Y SUBOFICIALES

FECHA: ORDEN DE PROVISION Nº:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.5	Zapatas de frenos trasero	4
1.6	Tambores de Freno	2
1.9	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.10	Ca?os flexibles de frenos	1
1.16	Mano de obra	1
2.3	Punta eje izq.	1
2.4	Punta eje der.	1
2.10	Homcinetica Izquierda	1
2.11	Homocinetica Derecha	1
2.12	Mano de obra	1
3.1	Cambio de aceite motor p/Litro	4
3.2	Filtro de aceite	1
3.3	Filtro de Aire	1
3.4	Filtro de Combustible	1
3.5	Soporte de caja	1
3.6	Soportes de Motor	2
3.7	Mano de obra	1
4.1	Cremallera de direcci?n	1
4.2	Precap	2
4.3	Guaradapolvo	2
4.4	Mu?equin	2
4.7	Alineacion	1
4.8	Mano de obra	1
5.15	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
5.16	Mano de obra	1
7.1	Amortiguadores traseros	2
7.2	Mano de obra	1

AUTOMOVIL	JAC
CHASIS Nº:	9PEDPPXNM1KA00054
CHAPA Nº:	AADX 778
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Catalino Miranda C
CATALINO MIRANDA CÁCERES
Suboficial Principal OS.
Fiscalizador (Local físico taller)

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicer
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

14

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	ACTIVIDAD 06 FORMACION Y CAPACITACION DE OFICIALES Y SUBOFICIALES	
FECHA:		ORDEN DE PROVISION Nº:
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.8	Bomba central de freno	1
1.9	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.10	Ca?os flexibles de frenos	4
1.11	Resortes de zapatas	1
1.12	Seguros de zapatas	1
1.16	Mano de obra	1
2.3	Punta eje izq.	1
2.4	Punta eje der.	1
2.8	Masa de rueda izq.	1
2.9	Masa de rueda der.	1
2.12	Mano de obra	1
3.1	Cambio de aceite motor p/Litro	4
3.2	Filtro de aceite	1
3.3	Filtro de Aire	1
3.4	Filtro de Combustible	1
3.5	Soporte de caja	1
3.7	Mano de obra	1
4.1	Cremallera de direcci?n	1
4.2	Precap	2
4.3	Guaradapolvo	2
4.4	Mu?equin	2
4.7	Alineacion	1
5.14	Reten de frente	1
5.15	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
5.16	Mano de obra	1
7.1	Amortiguadores traseros	2
7.2	Mano de obra	1

AUTOMOVIL	JAC
CHASIS Nº:	9PEDPXNM7KLA00074
CHAPA Nº:	AADX 782
KILOMETRAJE	

Catalino Miranda

CATALINO MIRANDA CÁCERES
Suboficial Principal OS.
Fiscalizador (Local físico taller)

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos