46

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapice
Mecánica en Genera
Venta de Repuestos
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	**DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES SAN PEDRO**	
FECHA:	**3/8/2021**	**ORDEN DE SERVICIO Nº:3**
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT.**
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	**ISUZU DMAX**
CHASIS Nº:	**MPATFS85JCT000325**
CHAPA Nº:	**AABZ 219**
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

48

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

NOTA DE PRESUPUESTO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES SAN PEDRO			
FECHA:	3/8/2021	ORDEN DE SERVICIO Nº:3		
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
6.30	Filtro de aceite	1	314.640	314.640
6.31	Filtro de Aire	1	295.872	295.872
6.32	Filtro de Combustible	2	317.952	635.904
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8	55.200	441.600
6.60	Mano de Obra	1	14.400	14.400
				1.702.416
CAMIONETA:	ISUZU DMAX			
CHASIS Nº:	MPATFS85JCT000325			
CHAPA Nº:	AABZ 219			
KILOMETRAJE				

BENJAMIN ALFREDO ROLÓN
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

ACTIVIDAD 05
TESORERIA

HÉCTOR VIDAL AGUILAR AQUINO
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Actividad 05

CLINICARF

DE RAMON FRETES FRETES

Mecánica en Gral. - Anexo Venta de Repuestos y Accesorios

ACTA DE RECEPCION DEL VEHICULO REPARADO DE LA POLICIA NACIONAL

En la ciudad de Fernando de la Mora , República del Paraguay, a los 03 días del mes de agosto del año dos mil veinte y uno, en presencia del Fiscalizador de la Policía Nacional y el Jefe de Taller en representación del TALLER CLINICARF, se hace entrega del Vehículo Patrullera marca Isuzu Tipo OMAX Chasis Nº MPATF5855L 1000598, Chapa Nº AAB7516 al chofer o encargado de la Dependencia Policial Departamento de Investigación de Trata de Personas, en perfectas condiciones y debidamente reparadas por el Taller CLINICARF del Señor Ramón Fretes Fretes.

Se deja constancia que los repuestos cambiados fueron retirados por el chofer responsable del Vehículo.

Sin nada más que agregar se da por finalizado el acta, previa lectura de su contenido, firmando las partes al pie del mismo en prueba de su conformidad.----------

P/ TALLER CLINICARF

Catalina Miranda C

FISCALIZADOR DE CACERES
POLICIA NACIONAL
Fiscalizador (Local físico taller)

CHOFER O ENCARGADO

Sloimp Pablo Benitez

ACLARACIÓN DE FIRMA:.....

Ceferino Ruíz y Manorá – Zona Sur
Correo electrónico: clinicarf2017.taller@gmail.com
Fdo de la Mora – Paraguay

Teléfono: (021) 535-032 / (021) 968328
Fax : (021) 535-547
Celular : 0984 730 888