Automotor

Informe Técnico de Servicios de Mantenimiento y Reparación a realizar

Cliente: Honorable Camara de Senadores

Marca: HYUNDAI

Modelo: H1 TQ

Chassis: KMJWA37JABU340580

Chapa: BGK 561

Kilometraje: 297.425

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS	MOTIVOS
1	Conjunto refrigerador aceite	Por desgaste de uso normal
1	Bomba inyectora	Por desgaste de uso normal
9	Mano de Obra	Por desgaste de uso normal

1 – Mantenimiento y Reparación Sistema de Combustible

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

HYUNDAI ISUZU GEELY Maserati REPSOL AGRALE