GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | AABK567 |
| CHASIS: | MPATFS85JLT000023 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 18397 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN DE SERVICIO Nº 10/2023 |
| | | COMISARIA N.° 1 - DIRECCION DE POLICIA DE CAAGUAZU |
| 1 | UNIDAD | 1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS. |
| 1 | UNIDAD | 1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO |
| 2 | UNIDAD | 1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO |
| 4 | UNIDAD | 1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS |
| 2 | UNIDAD | 1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS |
| 1 | UNIDAD | 1.40 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA |
| 2 | UNIDAD | 5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO |
| 2 | UNIDAD | 5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS |
| 1 | UNIDAD | 6.30 FILTRO DE ACEITE |
| 1 | UNIDAD | 6.31 FILTRO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 8 | UNIDAD | 6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO |
| 1 | UNIDAD | 6.60 MANO DE OBRA |
| 3 | UNIDAD | 7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO |
| 1 | UNIDAD | 7.29 MANO DE OBRA |

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | AABK567 |
| CHASIS: | MPATFS85JLT000023 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 18397 |

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

ACLARACION:.....

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com