GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: **LOTE N° 5**

CHAPA Nº	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS Nº	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
EAD 427	CAMIONETA	CHEVROLET	BLAZER	2004	9BGT16BC05C409547	285738	011-167-04-0273	4TA.R.S.GUAIRA

FISCALIZACION DURANTE LA REPARACION:

Durante el proceso de Reparación se procedió a la Verificación conforme al PRESUPUESTO presentado de los Servicios realizados con cambios de Repuestos para garantizar que los trabajos se realicen satisfactoriamente.

FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS

Para emitir el Acta de Recepción de Compras y/o Servicios se procedió a realizar todas las pruebas mecánicas, la Verificación de los Servicios realizados y los Repuestos cambiados. Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente conforme al siguiente detalle:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5.1.1	1	UNIDAD	REPARACION DE RADIADOR	477.400	477.400
5.2.1	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	93.000	93.000
5.2.2	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	74.400	74.400
5.2.3	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	124.000	124.000
5.2.4	8	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR POR LITRO	34.100	272.800
5.3.1	1	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE DE 1?	1.240.000	1.240.000
5.3.2	1	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE DE 2?	1.240.000	1.240.000
5.3.3	1	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE DE 3?	1.240.000	1.240.000
5.3.4	1	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE DE 4?	1.240.000	1.240.000
5.3.6	3	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDAD POR LITRO	34.100	102.300
5.3.7	1	UNIDAD	PROVISION DE EJE CUADRUPLE	3.007.000	3.007.000
5.3.8	1	UNIDAD	PROVISION DE EJE MANDO	2.920.200	2.920.200
5.3.9	5	UNIDAD	PROVISION DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1.023.000	5.115.000
5.3.10	1	UNIDAD	PROVISION DE JUEGO COMPLETO DE RULEMANES	636.533	636.533
5.3.11	1	UNIDAD	PROVISION DE DESPLAZABLE 1? - 2?	318.266	318.266
5.3.12	1	UNIDAD	PROVISION DE DESPLAZABLE 3? - 4?	318.266	318.266
5.3.14	1	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA 1? - 2?	381.920	381.920
5.3.15	1	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA 3? - 4?	381.920	381.920
5.3.17	1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAJA	620.000	620.000
5.4.7	1	UNIDAD	PROVISION DE CENTRALIZADOR CARDAN	527.000	527.000
5.4.8	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	254.614	509.228
TOTAL	**VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES**				**20.839.233**

INFORME TECNICO FINAL:

Todos los trabajos de reparación se realizarón satisfactoriamente y corresponde la emisión del ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS y/o SERVICIOS. Los trabajos realizados cuenta con Garantía conforme a lo indicado en el punto 7 DEL CONTRATO. CONDICIONES DE ENTREGA, CUADRO DE EJECUCION DE TRABAJOS.

MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco PARAGUAY S.R.L.	José Manuel Acevedo Vera Fiscalizador de Talleres Externos Dpto. de Transporte y Talleres MDPBS	Oscar Viveros Pinto, Jefe Dpto. de Transporte y Talleres MDPBS
TALLER ADJUDICADO	**TECNICO RESPONSABLE**	**JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**
FECHA:	**LUNES, 26 DE ABRIL DE 2021**	