078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Municipalidad de San Ignacio Guazú Misiones

CONTRATANTE: Municipalidad de San Ignacio Guazú. ———————————————

CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP S.A. ———————————————

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: "REPARACION DE PAREDES, SERVICIO DE PINTURA, COLOCACION DE LUCES Y REPARACION DE CASETA" CON ID Nro. 419.763 ———————————————

FECHA: 06 de enero 2023- HORA: 11:00 ———————————————

FISCALIZACION DE OBRA: ARQ. DIEGO A . VALDEZ A. ———————————————

UBICACIÓN: Distrito de San Ignacio. ———————————————

CONTRATO N.º: 38/2023. ———————————————

En cumplimiento con lo estipulado en el Contrato No. 38/2022 **REPARACION DE PAREDES, SERVICIO DE PINTURA, COLOCACION DE LUCES Y REPARACION DE CASETA" CON ID Nro. 419.763**, con el objeto de proceder a la Recepción Definitiva de dicha Obra, se reúnen el Arq. Diego A. Valdez A. por la Fiscalización de Obras; el Sr. Luis Miguel Martínez Villar, en representación de la Empresa Contratista, habiéndose hecho una revisión minuciosa, se constata que todos los rubros fueron completados a cabalidad según el Acta de Acuerdo y las especificaciones técnicas, entonces se procederá a la recepción definitiva de la obra y entrega oficial a los beneficiarios en fecha y hora acordados entre las partes.

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente **Acta de Recepción Definitiva**, a los 06 días del mes de enero del año 2.023.-

LUIS MIGUEL MARTINEZ VILLAR
ECOSERVICE GROUP S.A.
Contratista

ARQ. DIEGO A. VALDEZ A
Fiscal de Obras
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra