GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: 10
FECHA:
CHAPA: EAJ618
CHASIS: MPATFR85JFT001576
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 18007

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 58
		COMISARIA 1 BARRIO ESTACION - VILLARICA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

41

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	10
FECHA:	
CHAPA:	EAJ618
CHASIS:	MPATFR85JFT001576
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18007

2	UNIDAD	8.2 PRECAP
2	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO
1	UNIDAD	8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA
1	UNIDAD	8.11 CONJUNTO CILINDRO CONTACTO
1	UNIDAD	8.12 EJE DE DIRECCI?N
1	UNIDAD	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO
1	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. Sanidad y Bienestar
Estado Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

45

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	10
FECHA:	
CHAPA:	EAJ618
CHASIS:	MPATFR85JFT001576
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18008

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 58
		COMISARIA 1 BARRIO ESTACION - VILLARICA
4	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.10 RECTIFICACI?N DE CORONA VOLANTE
1	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
1	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
1	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

51

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ741
CHASIS:	8AJFS8CD801215376
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18012

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 64
		COMISARIA SENGUNDA ITAPUA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	1.37 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.18 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.19 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.20 RET?N DE MAZA DELANTERA
2	UNIDAD	2.21 TUERCA DE MAZA
1	UNIDAD	2.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	3.6 AUTOM?TICO DE ARRANQUE
1	UNIDAD	3.7 PORTA CARBON
1	UNIDAD	3.8 BOBINA MOTOR DE ARRANQUE
1	UNIDAD	3.9 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

52

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ741
CHASIS:	8AJFS8CD801215376
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18012

2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
1	UNIDAD	5.11 CONMUTADOR DE LUCES
1	UNIDAD	5.35 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.14 REPARACI?N DE TURBO
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.29 FILTRO DE ACEITE

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
ACLARACION:.....Fiscalizador
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

56

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: TOYOTA HILUX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAJ741
CHASIS: 8AJFS8CD801215376
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 18013

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 64
		COMISARIA SENGUNDA ITAPUA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.32 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.33 SOPORTE DE CAJA
1	UNIDAD	6.58 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	7.10 GUARDAPOLVOS DE HOMOCINETICAS
1	UNIDAD	7.12 TULIPAS DE HOMOC. LADO RUEDA
4	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	8.8 REPARACI?N DE BOMBA DE DIRECCI?N HIDR?ULICA
1	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
1	UNIDAD	8.10 COLUMNA DE DIRECCI?N
1	UNIDAD	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO
1	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Acti... 04

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

51

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ741
CHASIS:	8AJFS8CD801215376
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18013

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
Dirección General de Bienes y Finanzas
Programa 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

64

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: C-360
FECHA:
CHAPA: EAF173
CHASIS: MPATFS85HAT101258
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 18029

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 77
		COMISARIA 36 PATIÑO-ITAGUA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	9.28 CORREA A/A
1	UNIDAD	9.29 CONJUNTO POLEA TENSOR A/A
1	UNIDAD	9.35 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

65

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	C-360
FECHA:	
CHAPA:	EAF173
CHASIS:	MPATFS85HAT101258
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18029

1	UNIDAD	13.6 RULEM?N PILOTO
1	UNIDAD	13.10 RECTIFICACI?N DE CORONA VOLANTE
1	UNIDAD	13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PN
Fiscalizador
Programa 2.1.01

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
Dirección de Asuntos Administrativos
Tesorería Actividad 04

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04