Detalle Tecnico del Servicio de Mantenimiento y Reparacion

0 2 JUN 2026

Cliente: **HONORABLE CAMARA DE SENADORES**
Marca: **Chevrolet**
Modelo: **S10 D/C 4X4 LT 2.8**
Chasis: **9BG148FK0KC430388**
Chapa **AACA 434**
Kilometraje: **86.655**

CANTIDAD	REPUESTOSCAMBIADOS	MOTIVOS
18	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA
2	AMORTIGUADOR DELANTERO	POR DESGASTE DE USO NORMAL
1	ALINEACION Y BALANCEO	POR DESGASTE DE USO NORMAL
2	ACEITE DIFERENCIAL 80W90	POR DESGASTE DE USO NORMAL
2	CALCE DE GOMA	POR DESGASTE DE USO NORMAL
2	GUARDAPOLVO DE AMORTIGUADOR	POR DESGASTE DE USO NORMAL
1	PARRILLA DE SUSPENSION INFERIOR	POR DESGASTE DE USO NORMAL
1	PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR	POR DESGASTE DE USO NORMAL
2	BIELETA ESTABILIZADORA LH/RH	POR DESGASTE DE USO NORMAL
1	BARRA ESTABILIZADORA	POR DESGASTE DE USO NORMAL
1	MASA DELANTERA	POR DESGASTE DE USO NORMAL
2	AMORTIGUADOR TRASERO	POR DESGASTE DE USO NORMAL
1	CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA	POR DESGASTE DE USO NORMAL
1	RELAY	POR DESGASTE DE USO NORMAL

MARCOS GRIFFITH
Director de Gestión del Desplazamiento
Cámara de Senadores

Escaneado con CamScanner