INFORME TECNICO

Señores
HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***HYUNDAI H1***, con chapa Nº ***AAON 877***, Chassis ***KMJWA37KBKU049610***, correspondiente a la Orden de Servicio **Nº 184**, de fecha ***26/08/2024***, que se detalla a continuación:

• Mano de Obra	Por desgaste de uso normal
• Cambio de Buje de Parrilla	Por desgaste de uso normal
• Cambio de Buje Estabilizador delantero	Por desgaste de uso normal
• Mano de Obra	Por desgaste de uso normal
• Cambio de Guardapolvo Cremallera	Por desgaste de uso normal
• Cambio de Precap	Por desgaste de uso normal
• Cambio focos de 2 filamentos	Por focos quemados
• Cambio de Extremo Dirección	Por desgaste de uso normal

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor