ACTA DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALARMAS CONTRA INCENDIO

CONTRATO N°	Servicio de Mantenimiento y reparación de alarmas contra incendios	
09/2020	ID Nº 377.708	Modalidad : CD

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los dieciséis días del mes de abril del año 2021, en la Contraloría General de la República, sito en la calle Bruselas N° 1880 sede central, conforme al Contrato Nº 09/2020, suscrito entre esta institución y la firma TES INGENIERÍA de Diego Rodríguez B., se procede a recepcionar los trabajos de mantenimiento y reparación de alarmas contra incendios, detallados en los Informes Técnicos elaborados y remitidos por la firma proveedora, y que se citan a continuación:

Ítem	Descripción de los trabajos realizados	Detalle de los trabajos realizados
Ítem 1: Mantenimiento preventivo de alarma contra incendios (Presup. PR16-JAR) – Trabajos realizados del 18 al 25 de marzo de 2021)		
1.1	Panel central de alarmas, incluye: teclado remoto de control, transformador y sirena de alarma audible.	Cambio de batería; limpieza externa e interna del equipo; pruebas de zonas correspondientes; inspección del teclado remoto de control (limpieza externa e interna del mismo); prueba de operación de las teclas; puesta a punto del equipo; verificación de tramos de cableados; prueba de funcionamiento de las puertas corta fuego.
1.2	Detectores de humo/calor. Detectores iónicos.	Limpieza interna y externa; prueba de disparo con smoke test; verificación del estado de las borneras; ajuste del estado de conexión del equipo, verificación de tramos de cableados.
1.3	Pulsadores manuales de incendio.	Limpieza interna y externa; verificación del estado de las borneras; ajuste del estado de las conexiones del equipo; verificación de tramos de cableados.
1.4	Señalizaciones de salida de emergencia.	Limpieza interna y externa; verificación del estado de las borneras, verificación de tramos de cableados.
1.5	Boca de Incendio Equipada (BIE).	Comprobación de la señalización y libre acceso. Limpieza de los elementos y engrase de los cierres y bisagras; verificación u ajuste de prensaestopas; comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre; comprobación de la estanqueidad de los racones y manguera y estado de las juntas; comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión de la manguera.
1.6	Boca de Incendio Siamesa (BIS).	Prueba de presión y limpieza.

Ítem 2: Mantenimiento correctivo de alarma contra incendios (Presup. PR16-JAR – Trabajos realizados del 18 al 19 de marzo de 2021)			
Ítem	**Trabajos realizados**	**Unidad de medida**	**Estado**
2.2	Provisión y colocación de sensores de humo/calor (Termovelocimétricos).	4	Realizado
2.3	Provisión y colocación de pulsadores manuales con comando de tapa.	1	Realizado
2.13	Provisión y colocación de manivelas de puerta de emergencia.	4	Realizado
2.14	Reparación de puertas de emergencia (pintura ignífuga, intióxido, soldaduras y placas, herrajes y otros).	3	Realizado
2.18	Provisión y colocación de manguera de 1 ½ pulgadas.	4	Realizado
2.22	Provisión y colocación de vidrios de cajas para BIE.	6	Realizado
Ítem 2: Mantenimiento correctivo de alarma contra incendios (Presup. PR30-JAR – Trabajos realizados del 06 al 08 de abril de 2021)			
2.16	Provisión y colocación de luz de emergencia.	75	Realizado
Ítem 2: Mantenimiento correctivo de alarma contra incendios (Presup. PR36-JAR – Trabajos realizados del 14 al 15 de abril de 2021)			
2.10	Provisión y colocación de cableado de señales (2x1mm).	1	Realizado
2.16	Provisión y colocación de luz de emergencia (para el Contralor General),	2	Realizado
2.35	Provisión y colocación de botonera parada y marcha.	2	Realizado

Abog. Pablo A. Medina M.
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
Dirección General de Administración y Finanzas
Contraloría General de la República

Lic. Mirta E. Aranda
Departamento de Servicios Generales
Contraloría General de la República

Scanned by CamScanner

Los lugares intervenidos en la institución, con los trabajos previamente citados fueron: en todas las dependencias tanto del edificio de la sede central como de la residencia ubicada hacia el lado Bruselas, y en el edificio de CEDEFO. Todos estos trabajos estuvieron supervisados por la Lic. Mirta Aranda del Departamento de Servicios Generales y por el Abg. Pablo Medina, Director de Logística de la Dirección General de Administración y Finanzas, corroborando los mismos los trabajos prestados y la calidad de los insumos proveídos.

Por tanto, siendo las 15:00 horas, se da por terminado el acto de recepción de trabajos de mantenimiento y reparación de alarmas contra incendios, propiedad de la Contraloría General de la República, previa lectura del acta, firmando las personas responsables de supervisión de los trabajos, en prueba de conformidad y aceptación, en 2 (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Mirta Aranda
Jefa
Departamento de Servicios Generales
Dirección de Logística
Dirección General de Administración
Y Finanzas

Abg. Pablo Medina
Director
Dirección de Logística
Dirección General de Administración
y Finanzas

Scanned by CamScanner