EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para uso médico y hospitalario
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Avda. Sacramento 2409 casi Molas López
Telefax: (021) 297349 / (021) 238 0108
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 14397970
Fecha de Inicio de Vigencia: 15/10/2020
Fecha de Fin de Vigencia: 31/10/2021
R.U.C.: 80002379 - 0

NOTA DE REMISIÓN

N°001-001-0006878

Fecha de Emisión: 05/10/2021 0510211.002.678 001-001-6878

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social R.U.C. o C.I.C.: 800069053
Domicilio: Petirossi esq. Brasil

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del Traslado: Venta Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº.: 6878 Nº de Timbrado: Fecha de expedición:
Fec e Inicio del traslado: 05/10/2021 Fecha estimada de término del traslado: 05/10/2021
Dirección del punto de partida: Santísimo Sacramento 2409
Ciudad: Asuncion Departamento: Capital-Asunción
Dirección del punto de llegada: Hospital Del Trauma
Ciudad: Asunción Departamento: Capital-Asunción
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque / Tracto / Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: R.U.C. o C.I.C.:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercadería)
1,00		10862260 1 Provisión y cambio de Tubo de Rayos X Dura 888-MV
1,00		10867348G 2 Provisión y cambio de Kit Distancia Foil SP
1,00		11081881 3 Provisión y cambio de DVD Lector/Grabador DVD W5800S
		LCO Nº 02/2021
		Equipo: Somatom Perspective Serie: 59725 Número de patrimonio: 1208-456-08-2212
		Contrato: N/A Orden de trabajo: 01-01-01

Dr. AGUSTÍN SALDÍVAR ORREGO
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. José Luis Báez
Radiología
Reg. Prof. Nº 613

T.S.E. Marcelo Muñ
Jefe del Dpto. de Mantenimien
Hospital de Trauma "Manuel Gi

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: R.U.C./Cédula de Identidad:

ITALA Importaciones y exportaciones S.R.L. - Campo Via 2172 - Hab. Nº 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80009376-3 - E-mail: ventas@graficaitala.com - Por Cuenta y Orden de: Papelera GUAIRA S.R.L. Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Cód. Hab. Nº 1.170 R.U.C. 80022417 - 5 - 1.000 FC del 6.001 al 7.000 (10/2020)

ORIGINAL(Blanco): Destinatario de las Mercaderías - DUPLICADO(Rosa): Remitente de las M
TRIPLICADO(Verde): Administración Tributaria - CUADRUPLICADO(Amarillo): Tra

elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO 0005265

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID: 4099 / SER03122 Motivo de Visita:

Nombre del Técnico: Martín Alvarenga - Gustavo Ayala

Estado del Equipo al llegar: Operativo [ ] Inoperativo [✓]

Cliente: Hospital de Trauma - MSP y BS Sala: Tomografía

Equipo: Tomografo - SIEMENS Modelo: Somatom Perspective Serial: 59725

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
05/10/21	15:30	00:30	9,0	—	—	1,0	—	10,0

Servicio Realizado

* Se realizo la instalacion del Tubo de rayos X detallado mas abajo y el Kit distancia Foil.
* Calibracion del Tubo de rayos X
* Instalacion del lector / Grabador de DVD
* Configuracion del lector / Grabador
* Backup de Configuraciones, Prueba General "OK" Calibracion mensual "OK",
* Pruebas de Funcionamiento "OK" * Equipo Operativo

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
10662260		✓		Provisión y cambio de Tubo de Rayos X Dura 688-MV	* LCO.Nº 02/2021
10967346 G		✓		Provisión y cambio de Kit Distancia Foil SP	* CP.Nº 1208-YSG-06-2212
11069883		✓		Provisión y cambio de DVD lector / Grabador DVD WS600S	* Orden de Trabajo: 01-09-09
					* Obs: Se solicita la verificacion de
					los acondicionadores de aire de la
					sala de estudio, ya que no

realizan la ventilacion correctamente y puede provocar sobrecalentamiento

Categoría					
	Diagnóstico		Updates / Upgrades		
	Mantenimiento Correctivo	✓	Desmontaje		
	Cambio de Piezas	✓	Traslado de equipos		
	Mantenimiento Preventivo		Capacitación		
	Montaje		Acompañamiento		
	Puesta en marcha		Asistencia Remota		

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	✓		SI	✓
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente:

Aclaración de Firma: Luca Christian Ferreira

Técnico: Martín Alvarenga - Eduardo Elizeche Benítez S.A.C. - Servicio Técnico

Lic. José Luis Báez - Radiología - Reg. Prof. N° 6143 - M.S.P. y B.S.

T.S.B. Marcelo Marzur - Jefe del Dpto. de Mantenimiento - Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. AGUSTÍN SALDIVAR ORREGO - DIRECTOR GENERAL - Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Canilia Vera - Auxiliar de Operaciones - Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.

Transcelgraf Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916 - 20 Blocks de 50x4 del 4501 al 5501 - 05/2021

Original (Blanco) - Copias(Rosa)