ACTA DE CONFORMIDAD DE RETIRO DEL VEHÍCULO N° 016/2021

En la ciudad de Villa Elisa Dpto. Central , en fecha 19 de Febrero del 2021 , siendo las 11:30 Horas, se procede a la verificación del móvil marca ISUZU D-MAX chapa BHP 398 , del **Taller Rio de la Plata S.A .**, según Contrato MINNA N° 06 ./2020. Por la misma se procede a retirar el vehículo individualizado más arriba, una vez probado y aceptado dichos trabajos de **reparacion** , según nota de presupuesto N° 078/2021, se retira con conformidad.-
---

Luis Martínez
Jefe Dpto. de Transporte
M.I.N.N.A.

Richar Enriquez
Firma y Aclaración
Encargado Taller
RIO de la PLATA S.A|

Río de la Plata S.A.
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 947 77
Villa Elisa