GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

78

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: TOYOTA HILUX
MOVIL: 211
FECHA:
CHAPA: EAJ804
CHASIS: 8AJFS8CD201215468
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 18022

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 72
		COMISARIA 21 ASUNCION
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
1	UNIDAD	1.3 JUEGO DE REPARACI?N DE MORDAZA DE FRENO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	1.37 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
2	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.18 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.19 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.20 RET?N DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.29 MANO DE OBRA
8	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	5.28 BOCINA
1	UNIDAD	5.35 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.29 FILTRO DE ACEITE

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. Administrativa Financiera
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Oficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

40

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	211
FECHA:	
CHAPA:	EAJ804
CHASIS:	8AJFS8CD201215468
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18022

1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.32 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	8.1 CREMALLERA DE DIRECCI?N
2	UNIDAD	8.4 MU?EQUIN
1	UNIDAD	8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA
2	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:...CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL
Programa Cod. 02 Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: M-071
FECHA:
CHAPA: EAJ635
CHASIS: MPATFR85HBH100825
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 18032

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 80
		COMISARIA 7° ASUNCION
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
1	UNIDAD	5.7 FARO TRASERO
4	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL
Oficina de Finanzas
Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	M-071
FECHA:	
CHAPA:	EAJ635
CHASIS:	MPATFR85HBH100825
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18032

8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:...CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	M-071
FECHA:	
CHAPA:	EAJ635
CHASIS:	MPATFR85HBH100825
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18033

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 80
		COMISARIA 7° ASUNCION
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA
1	UNIDAD	13.6 RULEM?N PILOTO
1	UNIDAD	13.10 RECTIFICACI?N DE CORONA VOLANTE
1	UNIDAD	13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION: CARLOS PAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL
Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04