TOYOTOSHI S.A.

Referencia:	**INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS**		
Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL - SENACSA.		
N°. Presupuesto:	343670		
Vehículo:	8AJFB8CD301597686	Chapa: AACB621	Kilometraje: 181.719
Modelo:	HILUX D/C 4X4	Color: GRIS	
Fecha:	22/01/2026		

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos en el Taller Consur, al vehículo cuyos datos están referidos en este informe:

- ✓ 342 Mano de Obra – Motor
- ✓ 338 Cambio de Filtro de aire – Motor
- ✓ 339 Cambio de Filtro de aceite – Motor
- ✓ 340 Cambio de Filtro de combustible – Motor
- ✓ 337 Cambio de Aceite motor – Motor

Coordinación de Regionales

Conductor Autorizado

Dr. Ovidio Daniel Ferrer...
Coordinador de Región Nº 8
DIGESIT - SENACSA

Analista Administrativo
TOYOTOSHI S.A.
Mathyas De Los Ríos
Administración Dep. Post. Venta
Toyoshi S.A.

SENACSA DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

SENACSA Depto. de Fiscalización del Parque Automotor

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

SENACSA DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL