Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Señores
CONGRESO NACIONAL
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***ISUZU MU-X,*** con chapa N° ***HCN 593***, Chassis ***MPAUCS85GJT000159***, correspondiente a la Orden de Servicio N° **211 / 2023** de fecha ***16/07/2024***, que se detalla a continuación:

• Mano de Obra	Por desgaste de uso normal
• Muñequin	Por desgaste de uso normal
• Alineación y balanceo	Por desgaste de uso normal
• Precap	Por desgaste de uso normal
• Mano de Obra	Por desgaste de uso normal
• buje estabilizador central	Por desgaste de uso normal
• Mano de Obra	Por desgaste de uso normal
• Mecanismo de freno de mano	Por desgaste de uso normal

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular,-hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.