INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

CHASIS: 93XGNK740CCB85041 **MODELO:** L200 **CHAPA:** EAJ-042

KM: 223.247 **FECHA:** 30/08/2024

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

Manguera de alta presión del enfriador de aceite -Tren delantero-MITSUBISHI L2004X4 Año 2010-2011-2012

Mano de Obra -Tren delantero- MITSUBISHI L2004X4 Año 2010-2011-2012

Lic. Carmen Martínez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

.....

ADMINISTRACION TALLER

NIPON AUTOMOTORES S.A

Alba Báez
Jefa de Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 30 DE AGOSTO 2024

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA	MOVIL
CAMIONETA	L200	EAJ-042	248

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	DESCRIPCIÓN
2	Manguera de alta presión del enfriador de aceite -Tren delantero-MITSUBISHI L2004X4 Año 2010-2011-2012
3	Mano de Obra -Tren delantero- MITSUBISHI L2004X4 Año 2010-2011-2012

Lic. Carmen Martinez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

ADMINISTRACION
NIPON AUTOMOTORES S.A

Alba Báez
Jefa de Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL