INFORME DE IN

ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDEN

Línea: 2		Marca	CHEV
Tipo	0300	Modelo	TRAIL
Matrícula actual	HFT056	Nº Bastidor	9BG1
Año Fabricación:	2.018	Color	Rojo

14565			
0	Orden	1	
Inspección		13/07/2021	

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA S

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO	
1.01	DOCUMENTACIÓN	16
1.02	PLACAS DE MATRICULA	16
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	16
1.04	LIMPIAPARABRISAS	16
1.05	LAVAPARABRISAS	16
1.06	GUARDABARROS	16
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	16
2	CARROCERIA	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	16
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	16
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	16
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	16
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	16
	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	ACONDICIONAMIENTO INTERIOR	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	16
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	16
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	16
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	16
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	16
3.06	CAJA DE ITINERARIO	16
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	16
3.08	PASARRUEDAS	16
3.09	BAÑOS	16
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	16
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	16
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	16
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	16
3.14	EXTINTORES	16

	UNIDAD D
3.15	PARASOL
3.16	DESEMPAÑ
3.17	ESPEJOS I
3.18	PORTAEQU
3.19	LITERA
3.20	HERRAMIE
3.21	BOTIQUIN
4	
4.01	LUCES BAJ
4.02	LUCES ALT
4.03	LUCES DE
4.04	LUCES DE
4.05	LUCES DE
4.06	LUCES DE
4.07	LUCES DE
4.08	LUCES DE
4.09	LUCES DE
4.10	LUCES DE
4.11	ILUMINACI
4.12	TRIÁNGUL
5	
5.01	FRENO DE
5.02	FRENO DE
5.03	CIRCUITO
5.04	F.DE DIS.,
5.05	FRENO RE

IVESUR PARAGUAY
Inspección Técnica Vehicular
R.U.C.: 80023482-0
Salvador Bogado esq. José Pappalardo
Asunción - Paraguay
Teléfono: 673335 / 675170
www.ivesurparaguay.com

ALBARAN DE VENTA
Número: 351358
Fecha: 13/07/2021

Cliente:
R.U.C / CI
CONGRESO DE LA NACION
AV. REPUBLICA Y 14 DE MAYO
ASUNCION
CAPITAL

Detalle: Inspección General -
Placa HFT056
Total: 278.322 Gs.

Forma de Pago:
Línea: 3
Cod. Cuenta: 239
GRACIAS POR SU VISITA
Original: Cliente

IENTO DE INSPECCIÓN		
CCIÓN		Inspector
DIRECCIÓN		
DIRECCIÓN, HUELGO		16
		16
		16
ARTICULACIONES		16
		16
DIRECCIÓN		16
Y SUSPENSIONES		
ZOS DE SUJECIÓN		16
S DE SUJECIÓN		16
		16
OPORTES		16
ESTABILIZADORAS		16
ÓN NEUMÁTICA		16
		16
ONES Y ESTADO		16
		16
MOTOR Y TRANSMISIÓN		
AC. - TRANS. DE FUERZA		16
PON Y CONEXIONES		16
NCIADOR		16
		16
IANTES		16
CA Y BATERIA		16
OS INSTRUMENTOS		
OMETRO		16
		16
		16
ES		16

C. IDENTIF

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	LUXÓMETRO
4918	15602106	6504006	16

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.14	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.96/3.16		Fd. (KN) 3.98/2.78	Des. (%) 19.00/12.00	Efic. (%) 67.90
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.85		Fd. (KN) 1.51	Des. (%) 18.00	Efic. (%) 15.33
Suspensiones (%) 61/67/54/58		Alineación (m/km) 3/3			Peso: (Kg) 2234
Luces	Bajas I/D (Klx) 1.00/ 3.00	Altas I/D (Klx) 4.00/ 0.00	Inclinación Izq /Der. 1.00 / 1.00		Intensidad total (Klx) 10.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION ivesur CONFORME S TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	ING. ESTEBAN SERAFINI Director Técnico Adjunto
NO CONFORME		V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO