Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 030

Vehículo: MITSUBISHI TRITON Chapa: EAJ 872
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 030/2022
Fecha de Entrada al taller: 25/02/2022
Fecha de Salida del taller: 02/03/2022
Hora/s o día/s en el taller: 3

Servicio de Mantenimiento:

- CAMBIO DE ACEITE MOTOR
- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
- CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
- CAMBIO DE ACEITE CAJA
- CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO
- CAMBIO DE ACEITE CAJA REDUCTORA
- CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL TRASERO
- MANO DE OBRA POR HORA

Reparación:

- CAMBIO DE CRUCETA
- REPARACION DE CAJA REDUCTORA
- MANO DE OBRA POR HORA
- CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO
- CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO
- CAMBIO DE FIBRA DE FRENO
- REPARACION DE SERVOFRENO
- REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO
- MANO DE OBRA POR HORA

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones:

.....

Ceci González Páez
Jefa Dpto. de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

V° B°
Jefe/a del Dpto. de Transporte

Juan Carlos Coronel
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte
Técnico/a Mecánico/a MDS