Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

# INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

## *Informe Técnico N° 196*

Vehículo: HYUNDAI H1 Chapa: HAO 640
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 140/2020
Fecha de Entrada al taller: 20/11/2020
Fecha de Salida del taller: 24/11/2020
Hora/s o día/s en el taller: 3

**Servicio de Mantenimiento**:

- CERRADURA DE PUERTAS

**Reparación**:

---

---

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

*Observaciones:*

.....

.....

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Vº Bº
Jefe/a del Dpto. de Transporte

Juan Carlos Coronel
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte

Técnico/a Mecánico/a MDS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

# INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

## *Informe Técnico N° 196*

Vehículo: HYUNDAI H1 Chapa: HAO 640
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 140/2020
Fecha de Entrada al taller: 20/11/2020
Fecha de Salida del taller: 24/11/2020
Hora/s o día/s en el taller: 3

**Servicio de Mantenimiento**:

- CERRADURA DE PUERTAS

**Reparación**:

---

---

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

*Observaciones:*

.....

.....

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Vº Bº
Jefe/a del Dpto. de Transporte

Juan Carlos Coronel
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte

Técnico/a Mecánico/a MDS