Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 104

Vehículo: MITSUBISHI TRITON Chapa: EAJ 556
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 104/2021
Fecha de Entrada al taller: 14/06/2021
Fecha de Salida del taller: 16/06/2021
Hora/s o día/s en el taller: 2

Servicio de Mantenimiento:

- CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO
- RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO
-

Reparación:

- REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones:

.....

Nelson González Páez
Jefe/a Depto. de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Jefe/a del Dpto. de Transporte

Juan Carlos Coronel
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte - MDS

Técnico/a Mecánico/a MDS