Dirección Nacional de CORREOS del PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

ACTA

Recepción de Trabajo

CERTIFICO: que el mantenimiento y reparación, del vehiculo Foton Aumak, chapa N° FAF 785 ha sido realizado por la Empresa RG SERVICE, según Contrato N° 26/19 correspondiente a la Orden N° 7 y que a continuación se detalla

DESCRIPCIÓN

Nro. De Sub Item	Descripción del del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación
2.25	Filtro de aceite	Unidad	1	Evento
2.26	Filtro de combustible c/u	Unidad	2	Evento
2.27	Filtro de aire	Unidad	1	Evento
2.28	Aceite de motor	Unidad	15	Evento
2.54	Estria cardan (macho y hembra)	Unidad	1	Evento
2.58	Aceite caja por litro	Unidad	4	Evento
2.63	Ruleman eje de mando	Unidad	1	Evento
2.66	Soporte de caja c/u	Unidad	1	Evento
2.125	Cambio plato de presion	Unidad	1	Evento
2.126	reparacion corona de embrague	Unidad	1	Evento
2.128	Reparacion disco de embrague	Unidad	1	Evento
2.129	horquilla cojinete	Unidad	1	Evento
2.130	Reparacion de bomba embrague	Unidad	1	Evento
2.133	Fluido de Embrague por litro	Unidad	3	Evento
2.135	Cambio disco de embrague	Unidad	1	Evento
2.136	Cojinete de empuje	Unidad	1	Evento
2.138	Rectificacion de volante	Unidad	1	Evento
2.233	Ducha y aspirado completo	Unidad	1	Evento
2.234	Desbarrado, ducha y aspirado	Unidad	1	Evento
2.235	Engrase	Unidad	1	Evento

Se expide el presente Certificado de recepción de trabajo dejando constancia de que se han realizados los servicios mencionados mas arriba a los 5 días del mes de diciembre de 2019.

Lic. Víctor Gómez
Departamento de Transporte
DINACOPA

Scanned by CamScanner