Automotor

Informe Técnico de Servicios de Mantenimiento y Reparación realizado

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Marca: ISUZU

Modelo: MU-X Aut. 4X4

Chassis: MPAUCS85GJT000160

Chapa: HCN 602

Kilometraje: 215.608_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS	MOTIVOS
2	Mano de Obra	Por kilometraje cumplido
8	Aceite 15W40	Por kilometraje cumplido
1	Filtro de aceite	Por kilometraje cumplido
1	Filtro de aire	Por kilometraje cumplido
2	Filtro de combustible	Por kilometraje cumplido
6	Mano de Obra	Por desgaste de uso normal
2	Precap	Por desgaste de uso normal
1	Alineación y balanceo	Por desgaste de uso normal

1 – Mantenimiento

2 – Control y reparación sistema de dirección

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

HYUNDAI HYUNDAI TRUCK & BUS HD HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT GEELY RIDDARA LYNK&CO Maserati ISUZU SSANGYONG KGM Mahindra REPSOL