# INFORME TÉCNICO DE REPARACIÓN

CONTRATO N°29/2023
"MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES
DE VEHICULOS con ID: 430565"
Gabinete Militar de la Presidencia de la República
RUC: 80004761-3
Dirección: Juan E. O`Leary e/Pyo Independiente

FECHA: 04/08/2023
OS N°: 61/2023

| Items | Cant. | Unid. | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | **CAMIONETA HYUNDAI ACCENT, AÑO 2011** |
| 1 | 1 | Unid. | Bomba de freno |
| 2 | 1 | Unid. | Mano de obra |
| 3 | 1 | Unid. | Juego de pastillas delantero |
| 4 | 1 | Unid. | Mano de obra |
| 5 | 2 | Unid. | Bujes de parrilla inferior |
| 6 | 1 | Unid. | Mano de obra |
| 7 | 2 | Unid. | Muñequin |
| 8 | 1 | Unid. | Mano de obra |
| 9 | 2 | Unid. | Rotulas inferiores |
| 10 | 1 | Unid. | Mano de obra |
| 11 | 2 | Unid. | Rectificacion de discos de freno |
| 12 | 1 | Unid. | Mano de obra |
| 13 | 1 | Unid. | Fluido de freno |
| 14 | 1 | Unid. | Mano de obra |
| 15 | 1 | Unid. | Aceite 15W40 |
| 16 | 1 | Unid. | Mano de obra |
| 17 | 1 | Unid. | Filtro de aceite |
| 18 | 1 | Unid. | Mano de obra |
| 19 | 1 | Unid. | Filtro de aceite |
| 20 | 1 | Unid. | Mano de obra |
| 21 | 1 | Unid. | Filtro de combustible |
| 22 | 1 | Unid. | Mano de obra |
| 23 | 1 | Unid. | Alineacion y pisada de las ruedas |
| 24 | 1 | Unid. | Servicio de lavado de automovil de motor y aspirado |
| 25 | 2 | Unid. | Bieletas de direccion |

MecanicCenter
Victor López
2.506.438
PROPIETARIO

Calle Rca. De Colombia N°35 c/ Avda. Mcal. Estigarribia – Fdo de la Mora – Zona Norte
0972-38-13-06/ 0972-38-13-03
mecaniccenter2021@gmail.com