GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

20

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.8 SERVICIOS DE IDENT. DE |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | 109 |
| FECHA: | 23-03-22 |
| CHAPA: | EAJ048 |
| CHASIS: | MPATFS85HCT104555 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 13905 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 16 - LOTE Nº 3 |
| | | DIVISION DE MOVILES REGIONALES |
| 1 | UNIDAD | 13.1 PLATO DE PRESION |
| 1 | UNIDAD | 13.2 DISCO |
| 1 | UNIDAD | 13.3 COJINETE DE EMPUJE |
| 1 | UNIDAD | 13.4 HORQUILLA |
| 1 | UNIDAD | 13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA |
| 1 | UNIDAD | 13.6 RULEMAN PILOTO |
| 1 | UNIDAD | 13.10 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE |
| 1 | UNIDAD | 13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE |
| 1 | UNIDAD | 13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE |
| 8 | UNIDAD | 13.18 MANO DE OBRA |

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

POLICIA NACIONAL
DPTO. DE IDENTIFICACIONES TRANSPORTE

RECIBIDO POR: .....
ACLARACION: S/O SUP. Carlos Escobar Dpto. de Identificaciones

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com