Dirección Nacional de CORREOS del PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

ACTA

Recepción de Trabajo

CERTIFICO: que el mantenimiento y reparación, del vehiculo Fiat Doblo Cargo, chapa N° BYC 377 ha sido realizado por la Empresa RG SERVICE, según Contrato N° 26/19 correspondiente a la Orden N° 3 y que a continuación se detalla

DESCRIPCIÓN

Nro. De Sub Item	Descripción del del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación
3.98	Juego pastilla de freno	Unidad	1	Evento
3.101	Rectificar tambor de freno	Unidad	1	Evento
3.103	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Evento
3.107	Fluido de freno	Unidad	1	Evento
3.163	Aceite de motor por litro	Unidad	4	Evento
3.164	Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	1	Evento
3.165	Cambio filtro de combustible	Unidad	1	Evento
3.166	Cambio filtro de aceite	Unidad	1	Evento
3.167	Cambio filtro de aire	Unidad	1	Evento
3.170	Aceite de transferencia	Unidad	4	Evento

Se expide el presente Certificado de recepción de trabajo dejando constancia de que se han realizados los servicios mencionados mas arriba a los 29 días del mes de noviembre de 2019.

Lic. Victor Gómez
Departamento de Transporte
DINACOPA

Escaneado con CamScanner